

RESTAURATION DES FACADES  
ET DES COUVERTURES


ETUDE PREALABLE  
MARS 1999

ETAT DES LIEUX

FACADE NORD EL 2A

Relevé Janvier 1999

Ech 1/100°



Altérations de surface

Perte de matière

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques  
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58

Aile Nord : Couverture pan nord :  
- couverture très altérée  
- egout (cuivre) a reprendre  
Charpente :  
- pieces altérées ponctuellement  
Façade : bon état apparent  
appuis de baies réparées récemment  
Corniche haute en pierre très dégradée en totalité.

Menuiseries : Attique pignon Est :  
1er. etage : menuiseries d'origine,  
réparées récemment, a réviser  
RdC : menuiseries d'origine a réviser  
Pignon Ouest : mezzanine 1er. etage :  
1er. etage :  
mezzanine RdC :  
RdC :

1a 1b 2a 2b

54.78

51.38 Attique

41.90 1er. Etage

35.09 Rez-de-Chaussée

61.88

46.29 Mezzanine sur 1er. Etage

41.90 1er. Etage

35.09 Rez-de-Chaussée

Altimétrie : cotes rattachées  
au système N.G.F

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5m.