

Aile Nord : Couverture pan Est :
- Bon état apparent - entretenu

Charpente :
- pieces altérées ponctuellement (chevrons)
attaques par insectes

Façade : Attique :
appuis de baies dégradés
Corniche haute en pierre dégradée ponctuellement.
Corniche 1er. etage dégradée ponctuellement
Etage & RdC : bon état apparent
Réparations récentes sur appuis de baies
Altérations ponctuelles sur pierres et enduits

Menuiseries : Attique : menuiseries très dégradées -
appuis a changer en totalité
1er. etage : menuiseries a réviser en totalité
RdC : menuiseries a réviser en totalité

Pignon Ouest : mezzanine 1er. etage :
1er.etage :
mezzanine RdC :
RdC :

13 - BOUCHES DU RHONE
VILLE DE MARSEILLE
D.G.A.B.C

Direction des Etudes et Grands Projets
1, Boulevard de Louvain 13008 MARSEILLE

PALAIS DES ARTS
1 PLACE CARLI 13001 MARSEILLE


**RESTAURATION DES FACADES
ET DES COUVERTURES**

ETUDE PREALABLE
MARS 1999

ETAT DES LIEUX

FACADE EST EL 3A

Relevé Janvier 1999 Ech 1/100°



Altérations de surface
Perte de matière

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58