



Altérations de surface

Perte de matière

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58

Couverture pan Est :
- état général dégradé

Charpente :
- pièces altérées ponctuellement

Façade : bon état apparent
appuis de baies et linteaux dégradés
Cordon d'étage dégradé.
Balustres et appuis de baies Sud très dégradés..
Balustres et appuis de baies Nord
non accessibles (masquage par l'extension)

Menuiseries : 1er.Etage : menuiseries d'origine.
état dégradé
RdC : menuiseries d'origine. a réviser.

