

BATIMENT PRINCIPAL

AILE OUEST

- Couverture tuiles terre-cuite romaines en mauvais état, sauf pan Est central - couverture tuiles terre cuite creuses
- Couverture sur mallons de couvert
- Chéneaux périphériques en zinc en mauvais état
- Cheminées Nord en briques en brique très dégradées
- Cheminées en pierre en mauvais état, abergements réparés au "paxalu".

AILES NORD, SUD, EST

- Couverture tuiles terre-cuite creuses sur mallons de couvert : état moyen
- Mauvais état ponctuels comme pan Nord aile Nord : trouée coté Ouest
- Chéneaux périphériques très dégradés, entraînant altération des corniches en pierre.
- Appentis de l'hémicycle en zinc en mauvais état
- Couverture rotonde en zinc en bon état.

ANNEXE


- Couverture tuiles terre-cuite creuses sur mallons de couvert en mauvais état, surtout coté Ouest
- Chéneaux périphériques en zinc très dégradés : chutes de protections de chéneau coté Ouest
- Nombreuses cheminées : cheminées anciennes en brique et pierre, cheminées récentes enduites.
- Trois verrières + 1 skydome de ventilation
- Couverture de quatre terrasses d'angle : terrasse avec évacuation d'eaux pluviales déficientes
- Réseau d'évacuation d'eaux pluviales partiellement dégradé
- Salle de percussion : couverture zinc en bon état

PASSERELLES

- Etanchéité asphalte altérée sur terrasses
- Pipettes d'évacuation d'eaux pluviales bouchées

PARATONNERRE

- En dispositif de paratonnerre est en place : 2 antennes sur aile Ouest et une antenne sur aile Est interconnectées



13 - BOUCHES DU RHONE  
VILLE DE MARSEILLE  
D.G.A.B.C  
Direction des Etudes et Grands Projets  
1, Boulevard de Louvain 13008 MARSEILLE  
**PALAIS DES ARTS**  
1 PLACE CARLI 13001 MARSEILLE

RESTAURATION DES FACADES  
ET DES COUVERTURES  
ETUDE PREALABLE  
MARS 1999

ETAT DES LIEUX  
**PLAN DE TOITURE**  
**EL I**  
Relevé Janvier 1999 Ech 1/200°

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques  
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58