LEGENDE:

- Bâti hors marché
- Infiltrations, trace d'humidité
- Altération de la pierre en surface
- Manque de matière
- Habillage en plomb défaillant
- Végétation parasitaire (plante)
- F Fissures
- Elément incompatible
- Bois endomagé à consolider
- Bois pourri à remplacer


PLACE DES PRECHEURS
RUE DES PRECHEURS
BATIMENT POSTE COLBERT
COUR POSTE COLBERT
HANGAR POSTE COLBERT
APPENTIS POSTE COLBERT
Toit Terrasse
Travée 1
Travée 2
Travée 3
Travée 4
Travée 5
Presbytère
CHAPELLE-FONDS BAPTISMAUX
TAMBOUR
ANCIENNE CHAUFFERIE
CHAPELLE DE L'ENSEVELISSEMENT
CHAPELLE DE LA VIERGE
EGLISE NEF
CHAPELLE DES NOTAIRES
CHAPELLE DU PURGATOIRE
CHAPELLE SAINTE ANNE
CHAPELLE SAINT PIE V
CHAPELLE SAINT CANNAT SACRISTIE
HALL PRESBYTÈRE
AUTEL
CHOEUR
CLOCHER NIV 0
COMPTA
SALLE
SALON
COULOIR
COUR
WC
CUISINE
ESCALIER
Grille
Statue
Autel
Chaire
Confessionnal
Mobilier bois
Voûte en berceau
Voûte d'arêtes
Plan incliné
Huisserie bois vitrée
Escalier vers crypte
Escalier vers clocher
Escalier vers combles
Escalier vers cave
Conduit cheminée
Aérateur
Oculus
Cheminée
Vasque baptismale
Vide dessus salle basse
Tuyau d'orgue
Tuyau de chauffage
Tuyau de descente EP
Tuyau de descente EU
Tuyau de ventilation
Tuyau de gaz