RUE DES PRECHEURS

POSTE COLBERT

POSTE COLBERT

Pignon nef

baie condamnée

Cerclage UPN et fer plat

Cerclage UPN et fer plat

Cerclage UPN et fer plat

Cerclage UPN et fer plat

Cour PTT

0 2 5 m

LEGENDE:

- Bâti hors marché
- Infiltrations, trace d'humidité
- Altération de la pierre en surface
- Manque de matière
- Habillage en plomb défaillant
- Végétation parasitaire (plante)
- Fissures
- Elément incompatible
- Bois endomagé à consolider
- Bois pourri à remplacer

Bouches-du-Rhône	*Eglise Saint Cannat des prêcheurs*	***ETAT DES LIEUX,* Façade Est**	***Ech: 1/150***
MARSEILLE **Février 2021**	**Ville de Marseille, DGAVE DEGPC SMPH** 27 rue des Fabres 13233 Marseille Cedex 20 tél. 04 96 17 62 06 **Maîtrise d'ouvrage**	**FABRICA TRACEORUM** - *S.A.R.L. d'Architecture* 280, Boulevard Michelet - Le Corbusier - App 147 13008 Marseille tél. 04 91 04 66 36 **Maîtrise d'oeuvre**	D C E | E9