

RESTAURATION DES FACADES
ET DES COUVERTURES

ETUDE PREALABLE


MARS 1999

ETAT DES LIEUX

ELEVATION SUD SUR COUR
EL 6

Relevé Janvier 1999

Ech 1/100°



Altérations de surface
Perte de matière

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58

Aile Sud : Couverture pan Nord :
- tuiles d'origine encore en place /
- substitutions récentes ponctuelles
- noue et égout réparés en "paxalu"
Charpente :
- pieces altérées ponctuellement
Façade : bon état apparent
- altérations ponctuelles sur pierres et briques
Corniche haute : dégradations importantes

Menuiseries : RdC & 1er. etage :
menuiseries d'origine, a réviser en totalité.
occultations a prévoir.

Tourelle Sud : couverture très altérée
ecailles en pierre encore visibles


61.88

46.29 Mezzanine sur 1er. Etage

41.90 1er. Etage

35.09 Rez-de-Chaussée

Altimétrie : cotes rattachées
au système N.G.F



0 1 2 3 4 5m.