



FICHE D'INFORMATION AUX CANDIDATS
AVIS N° 2019_50001_0017

A Marseille, le 23/09/2021

Direction de l'Architecture, de la Valorisation des Equipements et de leurs Usages

Adresse du profil acheteur : marchespublics.mairie-marseille.fr

Objet : Accord-cadre mono-attributaire de maîtrise d'œuvre pour la restauration ou le remplacement des menuiseries extérieures du Palais des Beaux-Arts - 1 Place Auguste Carli, 13001 Marseille.

RÉPONSE SUITE A DES DEMANDES D'INFORMATION

Question 1, posée le 16/09/2021 :

"Dans les plans topographiques, il n'y a aucune information sur le Chemin de Bernex, hormis juste devant l'entrée de l'école ?

Pour apprécier au mieux les abords et accès à l'école, est-il possible d'obtenir un plan topographique (des repères altimétriques) un peu plus en amont et en aval de l'entrée (d'environ 50 mètres) ?"

"En complément du diagnostic structure, est-il possible d'avoir un diagnostic sur les murs et cloisons:

- nature et matériaux constituant les cloisons, épaisseur et caractéristiques (notamment acoustique et feu)
- caractère structurel des murs et cloisons (remplissage / porteur / contreventement) avec repérage"

"Sur les plans géomètre, il apparaît un certain nombre de murs (les pignons notamment, et quelques murs intérieurs) qui semblent être de forte épaisseur (40 à 50 cm).

Est-il possible de connaître la nature de ces murs : structurel ou non, doubles ou simples murs, etc... ?"

Est-il possible de connaître les principes généraux de contreventement des structures métalliques des deux bâtiments principaux ? (éléments non précisés dans le diagnostic structure)

"Afin de déterminer la stabilité au feu des structure et les mesures à prendre, la diagnostic structure (§5.3) précise qu'il manque les trois informations suivantes :

- type de classe de l'acier
- épaisseur de la tôle d'acier des sections tubulaires (pour massivité)
- existence ou non de protection par peinture intumescente

Ces informations sont très importantes, compte tenu de l'enjeu de mise en conformité incendie des structures.

Un diagnostic complémentaire est-il bien prévu pour déterminer ces éléments ? "

Réponse 2, transmise le 23/09/2021 :

Les questions posées sont sans rapport avec la consultation relative à la restauration ou le remplacement des menuiseries extérieures du Palais des Beaux-Arts.

Il est question de la consultation 2021_50001_0033 aussi nous vous invitons à poser vos questions sur ladite consultation.