


COUPE A4



- LEGENDE:
- Bati non traité
 - Infiltrations, nœud d'humidité
 - Altération de la pierre en surface
 - Manque de matière
 - Habillage en plomb défectueux
 - Végétation parasite (plantes)
 - Fissures
 - Elément incompatible
 - Bris endommagé à consolider
 - Bris point à remplacer

Bouches-du-Rhône	Eglise Saint Cannat des prêcheurs	<u>ETAT DES LIEUX</u> , Coupe longitudinale			Ech: 1/200	
MARSEILLE	Ville de Marseille, DGAVE DEGPC SMPH 27 rue des Fabres 13233 Marseille Cedex 20	FABRICA TRACEORUM - S.A.R.L. d'Architecture 280, Boulevard Michelet - Le Corbusier - App 147 13008 Marseille			D C E	E5
Février 2021	tél. 04 96 17 62 06	tél. 04 91 04 66 36	Maîtrise d'ouvrage	Maîtrise d'oeuvre		