


VILLE DE MARSEILLE

**RESTAURATION DES CHARPENTES,
COUVERTURES, PLANCHERS ET FAÇADES
DE L'ÉGLISE SAINT CANNAT LES PRECHIEURS**

Détail sur la terrasse et le garde-corps du clocher



PRESCRIPTIONS

l. Pignon Nef:

- refectio de l'enduit 3 couches et badigeon sur les parties mouillées
- mise en place de cadre bois et grille et tôle perforée pour ventilation des combles

8. Toiture Choeur:

- *réfection de la couverture comprenant: conservation du voligeage bois existant et complément de volige, mise en place d'un film sous toiture, maitrise de convertir, pose à l'alun sur liteauage compris réemploi des tuiles existantes, crochets d'ancrage de sécurité, solin en plomb en jonction des murs,*

- *réjection de l'encaissement au droit de la verrière avec abergements en zinc, compris dépose et repose de la verrière*

- réflexion ou création d'abergement en zinc au droit de la cheminée
- réflexion de l'endu sur les cheminées, et mise en place de chapeaux sur les mitrons conservés

- nettoyage à la brosse des enduits existants en conservation
- application d'un badigeon sur l'ensemble v compris contreforts

4. *Contreforts:*

- *purée en pechereille des enduits existants sur les élévations (30%)*

- *réfection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble*

- 5. Facade mitoyenne Presbiter:**
 - mise en recherche des enduits existants sur les élévations (50%)

- *réjection de l'enduit 3 couches sur les parties purgées, badigeon d'harmonisation sur l'ensemble*

6. *Totiuire Clocher:*
morse de 1st publicitate plumb et deosee du sumner on villice bois

rejection de la convention européenne

- consolidation des maçonneries en pierre de la Couronne sur parements extérieur et intérieur comprenant : pré-consolidation des parements par piffable, alignement des crochets notés par composés, nettoyage soigné des parements à l'eau claire, lavage soigné, trousse de rouille, visitation

*Pierre ne me
joint et des fugaces avec à en l'infin, complaisamment en l'écrit que des pierres les plus univeses par volutions, égalementement complet, prône à*

- *accapage*, passivaux ues j'rs un cercege en paine maue et ues mains a i interieur ue la vouie, tautemen ambronne et mise en perenne
- *sous face de la vouie*: purge de l'enduit, rejointoiement
- *rol indicateur*: combalement de manoeuvre, mtre au comexa d'un rol on alla de mtre

8 Notes:

- *depose des grilles en conservation*
- *restauration, traitement antirouille et mise en peinture des grilles de protection sur les quatre baies comprises grille d'accès*
- *travaux de grillage avec adaptation des dimensions et recouvrement d'éléments de remplissage pour un grillage de culture en agroécologie*

et al juge comprenant: purges des scelléments incompatibles dans les magasineries, reprise des scelléments par ragréage, nettoyage en place des et

9. Garlic-corns

- restauration en place avec rejection des parties de sciements et des ancrage dans la maçonnerie par sciements cintrés
- façon d'ancrage au plomb autour des parties de sciement pour collage au goudron
- démontage soigneusement cette souille et mise en notice

10. Terrasse Clachon.

- purge de la chape ciment de la terrasse,
- mise en place d'une étanchéité comprise relevé contre maçonneries, nappe drainante, fourniture et pose d'un dallage pierre scellé

11 Edicule Escalier.

- réfection complète de la charpente et de la couverture comprenant chevrons, maitres de couvert en remploi et complément, toutes cornes de couverture
- réfection complète de l'entablé 3 couche et badigeon sur l'édicule de sortie de l'escalier

12. LEFASSE ESCALIER:
mura da la abona cinnat

- mise en place d'une étanchéité comprise relative contre macromerites, nappe d'armande, jouture et pose d'un sol en terre cuite
- relèvement à 1m du muret formant garde corps en macromerite

- *mise en place de pissettes en zinc*

13. **Facade Clocher Escalier:**
 - dépose des cerclages métalliques après consolidations préalables des maçonneries structurales de l'escalier

- nettoyage à la brosse des enfants existants conservés
- réfection de l'induit 3 couches sur les parties purgées, badgeon d'harmonisation sur l'ensemble

