



LEGENDE:

- Bâti hors marché
- Infiltrations, trace d'humidité
- Altération de la pierre en surface
- Manque de matière
- Habillage en plomb défilant
- Végétation parasitaire (plante)
- Fissures
- Élément incompatible
- Bois endommagé à consolider
- Bois pourri à remplacer

Bouches-du-Rhône	Eglise Saint Cannat des pêcheurs	ETAT DES LIEUX, Façade Ouest	Ech: 1/150
MARSEILLE	Ville de Marseille, DGAVE DEGPC SMPH 27 rue des Fabres 13233 Marseille Cedex 20 tél. 04 96 17 62 06	FABRICA TRACEORUM - S.A.R.L. d'Architecture 280, Boulevard Michelet - Le Corbusier - App 147 13008 Marseille tél. 04 91 04 66 36	D C E E7
Février 2021	Maitrise d'ouvrage	Maitrise d'oeuvre	