

1042 : -Ecole élémentaire-Cours Julien	1 = Dégradation critique 2 = Médiocre 3 = Moyen 4 = Satisfaisant 5 = Parfait	1 = NON Conforme 2 = Conformité à améliorer 3 = Suivi normal 4 = Satisfaisant 5 = Rien à signaler	1 = Inopérante, panne 2 = Problème à régler 3 = Bonne, défauts mineurs 4 = Satisfaisante 5 = Rien à signaler	en Euros HT	1 = Immédiate 2 = A programmer rapidement 3 = Intervention à moyen terme 4 = Sans urgence 5 = A long terme	
	Etat Général	Alerte	Fonctionnalité	Mt Prévisionnel	Programmation Trx	Commentaires
06 Chauffage, Equipements techniques						
06A_Chauffage	Moyen	Moyen	Bonne-défauts mineurs	0	Intervention à moyen terme	(FichePatho : 19337) Ens des corps de chauffe de l'Ets : Au regard des hauteurs sous plafonds (3,5m) et des surfaces de chaque salle de classe, les corps de chauffe semblent nettement sous dimensionnés. 2 unités 50×80 dans certaines salles de classe. (FichePatho : 19892) Chaufferie : Les 2 chaudières date de 1999
06B_Eau chaude sanitaire	Satisfaisant	Satisfaisant	Satisfaisante	0	Sans urgence	Sans Objet
06C_Ascenseurs, Monte personnes, Levage	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	0	Sans Objet	Sans Objet
06D_VMC, centrale de traitement d'air	Moyen	Moyen	Bonne-défauts mineurs	0	Intervention à moyen terme	(FichePatho : 19890) Etablissement : Bouche VMC encrassée
09 Circulation Evacuation, Incendie, Sécurité						
09A_Evacuation en cas d'urgence	Moyen	Moyen	Satisfaisante	0	Sans urgence	Sans Objet
09B_Chef étab., Registre Sécu. , PV Com. Sécu.	Inaccessible	Inaccessible	Inaccessible	0	Inaccessible	Sans Objet
09C_Alarme incendie, SSI	Médiocre	Médiocre	Problème à régler	0	A Programmer rapidement	(FichePatho : 19754) Bureau direction bâtiment B r+2 : Alarme incendie en défaut (dérangement) du aux travaux en cours dans l etablissement
09D_Elements sécurité générale	Médiocre	Médiocre	Problème à régler	58800	A Programmer rapidement	(FichePatho : 19289) Escalier sud_volée du 3eme au 4eme : Coup de tête à 1,85mTravaux de maçonnerie ou à minima signalétique (FichePatho : 19291) Escaliers nord et sud_sortie des salles de classe : Baies de 0,60m*1,85m pour pénétrer dans les cages d'escalier. (FichePatho : 19298) 3eme etage, salle de classe K, marche isolée : Présence d'une marche isolée (FichePatho : 19321) Acces des secours Cours Julien et rue d'Aubagne : Plancher bas du dernier niveau >8m côté Cours Julien et rue d'Aubagne.Facade rue d'A en R+4 :inaccessible au camion échelleFacade cours Julien en R+2 : Mobilier urbain, végétation et grille de défense côté cours Julien, conditions d'accès au camion échelle à verifier (FichePatho : 19516) Escalier H_Preau 1er Etage_garde corps : Défaut de fixation de garde-corps (hors cages d'escaliers) (FichePatho : 19522) Escaliers, blocs portes : Chaque palier comportent 2 blocs portes d'enclouissement non asservis. Les ferme portes sont bloqués par des cales et/ou frottent au sol.A court terme les ajusterA moyen terme étudier une solution d'asservissement (FichePatho : 19564) Immeuble voisin Sud, pignon sur cour : La Ville a réclamé au voisin des travaux de confortement de son pignon, non entrepris à ce jour.Prevoir l'installation d'un filet de protection côté école en mesure provisoire
09E_Alarme anti intrusion	Sans Objet	Sans Objet	Sans Objet	0	Sans Objet	Sans Objet