

RESTAURATION DES FACADES
ET DES COUVERTURES


ETUDE PREALABLE
MARS 1999

ETAT DES LIEUX

FACADE SUD
ANNEXE

Relevé Janvier 1999

Ech 1/100^e



Altérations de surface

Perte de matière

François BOTTON, Architecte en Chef des Monuments Historiques
29, rue Gasparin 69002 LYON - T: 04 78 42 46 34 - FAX: 04 78 38 32 58

