

VILLE DE



MARSEILLE

L'ADJOINT AU MAIRE

*Délégué aux Marins-Pompiers
à la Protection Civile
au Plan Communal de Sauvegarde
à la Commission de Sécurité
à la Gestion des Risques
aux Affaires Militaires
aux Anciens Combattants
Correspondant Défense*

Le 23 novembre 2012

N° 602

Madame la directrice
Palais Omnisport Marseille Grand Est
12, Boulevard Bonnefoy
13010 Marseille

LETTRE RECOMMANDEE AVEC A. R.

O B J E T : SECURITE INCENDIE – Visite périodique et de réception du Skate Park et des appareils de sonorisation – Palais Omnisport Marseille Grand Est (POMGE) – 12, boulevard Bonnefoy – 13010 Marseille.

P. JOINTE : Procès verbal de la Sous Commission Départementale de Sécurité N° 562 du 23 novembre 2012.

Madame la directrice,

En application du Code de la Construction et de l'Habitation et du décret n°95-260 du 08 Mars 1995, la Sous Commission Départementale de Sécurité s'est réunie le 23 novembre 2012 suite à la visite périodique et de réception citées en objet, effectuées le 5 novembre 2012 par le groupe de visite.

J'ai l'honneur de vous confirmer au nom de Monsieur le Maire, l'avis favorable émis par la Sous Commission Départementale à l'exception de la cafétéria qui reçoit un avis défavorable.

Veuillez agréer, Madame la directrice, l'expression de mes hommages respectueux.

José F. ALLEGRI



PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

**DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS**

**POLE DE COORDINATION DE LA PREVENTION
ET DE LA PLANIFICATION DES RISQUES**

PV n° 562.12

Du 23 NOV. 2012

**PROCES -VERBAL
DE LA SOUS-COMMISSION DEPARTEMENTALE
POUR LA SECURITE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
ET DE PANIQUE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC ET LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
(Établi en application des dispositions de l'article 42 du décret 95.260 du 8 mars 1995)**

En application des dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation et du décret n° 95.260 du 8 mars 1995, la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur s'est réunie le vendredi à :

- ☒ Pour procéder à une visite périodique
- ☐ Pour examiner la proposition d'avis du groupe de visite du 05 novembre 2012. Visite périodique.
- ☒ Pour procéder à une visite d'ouverture
- ☒ Pour lever un avis défavorable
- ☒ Pour étudier un permis de construire n°
- ☒ Pour étudier une déclaration de travaux n°
- ☒ Pour étudier une déclaration préalable
- ☒ Pour étudier une autorisation de travaux ou d'aménagement
- ☐ Autre motif : réception du Skate Park et des appareils de sonorisation.

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Commune	MARSEILLE
Raison sociale	Palais Omnisport Marseille Grand Est, , G8101
Adresse	12, Boulevard Bonnefoy, 13010
Type	X, N, W, M
Catégorie	1ère

5 5 2 23 NOV. 2012

ETAIENT PRESENTS

Membres avec voix délibérative :

Nom	Service représenté
Monsieur POULIZAC	Président représentant le préfet des Bouches du Rhône
Madame JESSON	Représentant le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Madame GUEDEC	Représentant le Directeur Départemental de la Sécurité Publique
Monsieur le LV AUDAN	Rapporteur représentant le Commandant du Bataillon de Marins-Pompiers
Monsieur ALLEGRI	Adjoint au Maire représentant le Maire de Marseille Avis écrit motivé

Membres avec voix consultative :

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

Autres participants :

- ☐ Madame PLUTINO
- ☐ Monsieur le PM NACIO-CASALIES
- ☐ Monsieur le PM BUR

SPQR
Division Prévention
Division Prévention

DESCRIPTIF DE L'ETABLISSEMENT

La présente visite est la première visite périodique de l'établissement depuis son ouverture.
Ce complexe sportif, d'une capacité d'accueil de 9 180 personnes, personnel compris, est classé en type X de 1^{ère} catégorie avec des activités secondaires de type M, N et W.

Ce bâtiment occupe une surface au sol de 22 936 m² comprenant :

- une patinoire olympique sur 3 niveaux et ses locaux annexes ;
- une patinoire ludique et ses locaux annexes ;
- un skate Park et ses locaux annexes ;
- une cafétéria, une boutique ;
- des bureaux administratifs.

L'établissement est desservi par :

- l'avenue de la Capelette au Nord/Est ;
- le boulevard Bonnefoy au Sud/Est constituant l'entrée principale de l'établissement.

Il dispose à partir de ses deux accès, de quatre façades accessibles par quatre voies internes :

- une voie réservée au secours et aux livraisons de 8 mètres de large sur 155 mètres de long, longeant la façade aveugle à l'Ouest ;
- une voie de 12 mètres de large boulevard Bonnefoy desservant la façade Sud/Est sur 100 mètres ;
- une voie de 12 mètres de large avenue de la Capelette longeant la façade Nord/Est sur 50 mètres ;
- une voie de 12 mètres de large et 100 mètres de long donnant sur la façade Est.

Le plancher bas du dernier niveau (R+1) accessible au public est situé à 4,50 m au-dessus du niveau d'accès des secours.

L'établissement n'a pas de tiers en vis à vis à moins de huit mètres.

Les éléments principaux de la structure sont stables au feu de degré une heure et les planchers sont coupe-feu de degré une heure.

La structure de la toiture (charpente et couverture) est métallique et visible depuis le rez-de-chaussée.

La distribution intérieure est de type cloisonnement traditionnel.

Les différents locaux de l'établissement se répartissent de la façon suivante :

- au niveau du rez-de-chaussée bas : la patinoire ludique, le bar glace, la patinoire sportive, les vestiaires sportifs, la réserve de la cafétéria, quatre locaux de stockage du matériel sportif, une buanderie, un atelier et deux infirmeries ;
- au rez-de-chaussée : le hall d'accueil, la boutique, la cafétéria, les locaux de l'administration, les locaux d'association, les locaux de déchets et de stockage, la réserve de la cuisine, le PC sécurité et deux buvettes ;
- au R+1 : l'aire d'évolution glisse (skate Park), des vestiaires, des gradins, une infirmerie, deux locaux matériel et une buvette côté patinoire sportive ;
- au R+2 : deux balcons presse/médias et personnes handicapées côté patinoire sportive et un balcon presse/média côté zone glisse (skate Park).

Les dégagements et sorties sont répartis comme suit :

Niveau Rez-de-chaussée bas :

Ce niveau situé à -3,90m comporte une majoration au niveau des dégagements de 20%.

- la patinoire ludique d'une superficie de 1 257 m² et d'une capacité d'accueil de 806 personnes, personnel compris, dispose de trois escaliers totalisant dix unités de passage aboutissant au rez-de-chaussée et un escalier de deux unités de passage donnant directement sur l'extérieur, façade Sud/Est ;
- le bar glace d'une superficie de 92 m² et d'une capacité d'accueil de 94 personnes, personnel compris dispose de deux dégagements totalisant quatre unités de passage (1 escalier de 2 UP donnant au rez-de-chaussée et une sortie de 2 UP donnant sur le promenoir de la patinoire ludique) ;

5 6 2 ; 1 2 2 3 NOV. 2012

- la patinoire sportive d'une superficie de 1 800 m² et d'une capacité d'accueil de 825 personnes, personnel compris, dispose de trois dégagements totalisant 11 unités de passage (un escalier de 6 UP, une sortie de 3UP et une sortie de 2UP) et d'un dégagement accessoire donnant dans la patinoire ludique.

Niveau Rez-de-chaussée :

- le hall d'accueil donnant sur le parvis haut de la façade Sud comprend cinq sorties totalisant quatorze unités de passage (deux sorties totalisant huit unités de passage, une sortie de deux unités de passage façade Ouest et une sortie de quatre unités de passage façade Est) ;
- la boutique d'une superficie de 82 m² dont 8 m² de réserve et d'une capacité d'accueil de 50 personnes, personnel compris, dispose de deux sorties totalisant quatre unités de passage donnant directement sur l'extérieur ;
- la cafétéria/bar d'une superficie de 221 m² et d'une capacité d'accueil de 226 personnes, personnel compris, dispose d'une sortie de deux unités de passage donnant dans le hall d'accueil et d'une sortie de deux unités de passage donnant directement sur l'extérieur.

Niveau R+1 :

- l'aire d'évolution glisse (skate Park) d'une superficie de 3 430 m² dispose d'une capacité d'accueil de 177 personnes, personnel compris. Les gradins comportent 629 places assises, 742 places en position debout ainsi qu'un emplacement de 23 places pour personnes handicapées. La capacité d'accueil totale de ce niveau est de 1 571 personnes, personnel compris. Elle dispose en façade Est de deux sorties totalisant six unités de passage donnant directement sur l'extérieur et un escalier de quatre unités de passage aboutissant au rez-de-chaussée. En façade Ouest est située une rampe d'accès de cinq unités de passage aboutissant directement sur l'extérieur et un escalier de quatre unités de passage aboutissant au rez-de-chaussée.

Niveau R+2 :

- un balcon terrasse susceptible d'accueillir 19 places pour les juges et la presse. Ce balcon dispose d'une circulation de grande longueur donnant sur un escalier tournant d'une unité de passage.

Tribunes et gradins de la patinoire sportive :

La capacité d'accueil totale est de 5 564 personnes pour 15 dégagements totalisant 70 unités de passage.

L'effectif total de la patinoire sportive aire de jeu compris, est de 6 389 personnes, personnel compris, elle dispose de 18 sorties totalisant 81 unités de passage.

L'effectif total du complexe omnisport Marseille Grand Est, est de 9 180 personnes, personnel compris. Il dispose de 27 sorties totalisant 110 unités de passage et d'un dégagement accessoire (de deux unités de passage).

Le désenfumage du complexe est de type mécanique avec des amenées d'air naturelles réparti comme suit :

- la patinoire sportive est découpée en quatre cantons de 1 429 m² chacun, avec un débit extrait de 185 400 m³/h réalisé par 3 extracteurs dont le débit nominal est de 51 500 m³/h ;
- la patinoire ludique est considérée comme un seul canton de 2 486 m², compte tenu de la forme en chapeau se développant dans la hauteur du rez-de-chaussée avec une hauteur moyenne de 6 mètres. Le débit extrait est obtenu par 4 extracteurs avec un débit nominal de 50 000 m³/h ;
- la circulation desservant les vestiaires est désenfumée mécaniquement. Ce désenfumage est réalisé au moyen de quatre extracteurs assurant un débit de 0,5 m³/s par unité de passage.

L'alimentation électrique est fournie par un réseau 220/380V provenant de deux transformateurs EDF d'une puissance de 1 250 Kva chacun. Ils sont situés dans un local isolé comprenant le T.G.B.T et dont l'accès s'effectue depuis l'extérieur en façade Nord/Ouest à proximité de l'aire de livraison.

L'éclairage de sécurité est réalisé par des blocs d'éclairage alimentés par une source centrale constituée de batteries d'accumulateurs. Les batteries d'accumulateurs de la source centrale sont situées dans un local isolé dont l'accès s'effectue depuis le rez-de-chaussée bas de la zone « patinoire sportive » côté Est du bâtiment.

Un groupe électrogène d'une puissance de 250 Kva permet d'alimenter les ascenseurs et les extracteurs de désenfumage des deux cantons les plus défavorables en cas de défaillance de la source normale, il est alimenté au fioul par une cuve enterrée de 1 000 litres à l'extérieur. Situé dans un local isolé dont l'accès s'effectue depuis l'extérieur en façade Nord/Ouest à proximité de l'aire de livraison.

Le chauffage est assuré par deux chaudières alimentées au gaz d'une puissance de 810 KW chacune, situées dans une chaufferie isolée dont l'accès s'effectue depuis l'extérieur en façade Nord/Ouest à proximité de l'aire de livraison.

Les niveaux rez-de-chaussée bas et rez-de-chaussée comportent des locaux de déchets et des locaux de stockage isolés suivant les caractéristiques des locaux à risques particuliers.

Par ailleurs, l'établissement comprend pour la production de la glace, une installation de réfrigération fonctionnant à des pressions effectives à 10^5 Pa et comprimant des fluides non inflammables, d'une puissance absorbée supérieure à 500 Kw, soumis à autorisation.

Les moyens de secours de l'établissement sont les suivants :

- Un système de sécurité incendie de catégorie B avec un équipement d'alarme de type 2a implanté dans le PC sécurité ;
- un service de sécurité pendant la présence du public composé par deux agents SSIAP (dont un SSIAP2 et un SSIAP1) et du personnel désigné ;
- des extincteurs appropriés aux risques ;
- l'affichage des plans d'évacuation ;
- un système d'alerte par téléphone urbain.

En outre, l'établissement dispose de quatre poteaux incendie comprenant deux orifices de refoulement de 100 mm et un refoulement de 70 mm situés :

- 20, Bd Bonnefoy à proximité de l'entrée principal (PI n° 1935 en 80A-06I) ;
- le long de la façade Ouest sur la voie interne (PI n° 06018 en 80A-06Het n° 06019 en 80A-06G) ;
- avenue de la Capelette (PI n° 06020 en 80A-05H) en bout de la voie interne en façade Est.

CLASSEMENT

a) Activité(s)

Etablissement sportif couvert, Patinoire, restauration, magasin, bureaux.

b) Effectif théorique ou déclaré

23 NOV. 2012

NIVEAU	PUBLIC	PERSONNEL
<i>Rez-de-chaussée bas :</i>		
Patinoire ludique (1257m²)	800	6
Bar glace visiteurs (92m²)	92	2
Patinoire sportive (1 800m²)	800	25
Tribunes rétractables (1 449 places assises)	1 449	/
<i>Rez-de-chaussée :</i>		
Cafétéria (221m²)		
Boutique (75m²)	221	5
Bureaux administration et association	50	/
Gradins et tribune patinoire sportive	/	25
Places pour personnes handicapées	2 774	/
	26	/
<i>R+1 :</i>		
Aire d'évolution glisse (skate park 3 430m²)		
<u>Gradins et tribunes sport de glisse :</u>	170	7
places assises		
Places pour personnes handicapées gradins	629	/
Places debout	15	/
Places pour personnes handicapées debout	742	Inclus
<u>Gradins et tribune patinoire sportive :</u>	8	Inclus
Places assises		
Places VIP	1 157	Inclus
Places pour personnes handicapées	108	Inclus
Zone presse	14	Inclus
	/	24
<i>R+2 :</i>		
Juges et presse en zone évolution glisse	/	19
Zone Ouest patinoire sportive	4	Inclus
Zone Ouest patinoire sportive personnes handicapées	4	Inclus
Zone Est (plateau télé)	/	4
Totaux :	9 063	117

Soit au total : 9 180 personnes.

c) Classement

Type : X, N, M, W.

Catégorie : 1^{ère}.

15 62 12 03 NOV. 2012

REGLEMENTATION APPLICABLE

- Articles R123-1 à R123-55 du CCH.
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, relatif à la sécurité contre l'incendie et les risques de panique dans les BRP du 1^{er} groupe.
- Arrêté du 04 juin 1982, modifié relatif au type X.
- Arrêté du 22 décembre 1981, modifié relatif au type M.
- Arrêté du 21 juin 1982, modifié relatif au type N.
- Arrêté du 21 avril 1983, modifié relatif au type W.

SITUATION ADMINISTRATIVE DE L'ETABLISSEMENT

L'établissement fait l'objet d'un avis favorable suite à la visite de réception (PV SCDS n° 473-09 du 27/11/2009).

DATE DE LA DERNIERE VISITE : 30/11/2009 AVIS : AVIS FAVORABLE

DATE DE L'ARRETE D'OUVERTURE : 30/11/2009

NOM ET QUALITE DU RESPONSABLE : MADAME BARBARA DUFOUR (DIRECTRICE UCPA)

DOCUMENT(S) PRESENTE(S)

Visite de réception :

- Rapport de contrôle technique relatif à la solidité de la suspension centrale (scène) par DEKRA RG/RG/1 1-162 du 27/10/2011 ;
- attestation de conformité suite à la finalisation du Skate Park par SOCOTEC n° 171R0/ED/09/6856 en date du 11/12/2009 ;
- attestation de conformité relative aux travaux de modifications des TGBT primaire et secondaire établie par la société SNEP le 23 octobre 2012 ;

Visite périodique :

- rapport de vérifications du SSI (triennale) par SOCOTEC n° 97P/MA/12/4468 en date du 25/10/2012 ;
- un contrat de maintenance du SSI de la société ° inc 2/6.047 ;
- attestation de vérifications techniques du système de sécurité incendie par la société ° en date du 04/11/2011 ;
- rapport de vérifications des portes automatiques par SOCOTEC n° 97P/AI/12/998 en date du 24/05/2012 ;
- attestation de vérifications des extincteurs par la société ° n date du 31/10/2012 ;
- attestation de vérification du bon fonctionnement des moteurs et trappes de désenfumage établie par la société Cofely le 18 octobre 2012 ;
- rapport de vérifications techniques des installations électriques par SOCOTEC n° 97P/MA/12/1901 en date du 29/05/2012 ;
- attestation de levée des réserves du rapport électriques par la société COFELY en date du 17 août 2012 ;
- rapport de vérifications techniques des installations de gaz par SOCOTEC n° 97P/MA/12/1734 en date du 05/04/2012 ;
- attestation de vérifications techniques des 2 chaudières par SOCOTEC n° 097/MA/12/1735 en date du 05/04/2012 ;
- attestation de ramonage par la société ° ° ° ° n° 605713 en date du 10/07/2012 ;
- rapport de vérifications techniques des 4 ascenseurs par SOCOTEC n° 97P/AI/12/985 en date du 05/04/2012 ;
- attestation de vérifications techniques avec contrat d'entretien toutes les 6 semaines des 4 ascenseurs en date du 08/08/2012 ;
- attestation de vérifications du bon fonctionnement du groupe électrogène par la société COFELY n° G0064933 en date du 24/09/2012 ;
- attestation de vérifications techniques des installations de réfrigération avec contrôle d'étanchéité par la société n° 02959 004-2-01 (piste ludique) et n° 02959 003-2-01 (piste sportive) en date du 02/10/2011.

562, 12 23 NOV. 2012

- attestation de vérifications techniques des 2 groupes froids par la société COFELY n° R112202 et R112201 en date du 11/07/2012 ;
- attestation de vérifications de l'onduleur par la société en date du 8/06/2012 ;
- attestation de vérifications de l'alimentation électrique de sécurité (Source centrale) par la société en date du 8/06/2012 ;
- attestation du nettoyage agroalimentaire de la hotte de la cafétéria établie par la société le 11 juin 2012 ;
- copie des diplômes de qualification SSIAP2 et SSIAP1 en cours de validité ;
- copie des attestations de formation incendie et des certificats de sauveteur secouriste du travail du personnel.

COMMENTAIRE GENERAL SUR LES ANOMALIES CONSTATEES

Documents de réception :

- Absence du rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) suite à l'ouverture de la cafétéria ;
- absence du rapport de vérifications réglementaires après travaux suite à la modification sur le réseau électrique.

Documents périodiques :

- Absence de l'attestation de vérifications techniques des installations de cuisson ;
- absence de l'attestation de remise en bon état de fonctionnement du moteur de désenfumage N°4 ;
- absence de l'attestation de levée des deux réserves du rapport triennale SSI (réserves relatives au désenfumage).

ESSAI(S) EFFECTUE(S) ET RESULTAT(S)

Essai de l'alarme par sollicitation du déclencheur manuel au Skate Park proximité comptoir BMX : essai concluant.

Essai de manœuvre de la baie accessible située au niveau du Skate Park : essai concluant.

Essai du système de désenfumage de la zone 4.1 piste sportive : essai concluant.

Essai du système de désenfumage de la grande circulation desservant les vestiaires du sous sol : essai concluant.

Essai du compartimentage de la grande circulation desservant les vestiaires du sous sol : essai concluant.

CONTROLE DE LA PRISE EN COMPTE DES MESURES DEMANDEES LORS DE LA PRECEDENTE VISITE

Toutes les prescriptions du procès verbal 473.09 du 27/11/2009 ont été réalisées à l'exception de la transmission du RVRAT de la Cafétéria.

ANALYSE DU RISQUE

L'absence de RVRAT de la cafétéria ne permet pas au à la Sous Commission Départementale de Sécurité (SCDS) de s'assurer de la conformité de celle-ci vis-à-vis de la réglementation.

OBSERVATION(S)

L'exploitant précise à la SCDS :

- que l'installation de panneaux photovoltaïques sur la façade Est est tournée mais ceux-ci ne sont toujours pas mis en fonction (autorisation de travaux PV n° 147-10 du 16/04/2010).
- que les aménagements complémentaires réalisés dans la boutique, le bar glace et la cafétéria n'ont reçu aucun avis de la SCDS.

L'exploitant informe la SCDS que le balcon « Juge et presse » situé au R+2 de la zone évolution glisse (skate Park) est limité à 19 personnes.

23 NOV. 2012

La SCDS rappelle que l'installation de réfrigération servant à produire la glace pour les deux patinoires est soumise à autorisation (arrêté n° 136-2006- du 29 juin 2007), conformément à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2920 alinéa 2a.

La SCDS rappelle à l'exploitant que tous travaux ou aménagements dans l'établissement doivent faire l'objet d'un dossier pour étude et avis avant l'exécution de ceux-ci. Ces dossiers devront être envoyés à la direction des autorisations de construire 40, rue Fauchier 13003 Marseille.

La SCDS constate que de nombreuses portes disposent d'une crémone présentant une ouverture à 90° sur le deuxième vantail. Elle estime que ce dispositif, créant ainsi une saillie à la hauteur de tête d'un jeune enfant ou de l'abdomen d'un adulte, peut s'avérer dangereux. Le groupe de visite constate la dangerosité de cet état de fait.

La vérification des débits de désenfumage n'a pu être réalisée dans son intégralité, compte tenu de l'impossibilité pour le vérificateur, d'atteindre certaines bouches d'extraction de la patinoire sportive. De plus, une carte électronique commandant le moteur n° 4 est tombée en panne le jour du contrôle.

PRESCRIPTION(S)

- 1) Transmettre à la sous commission départementale de sécurité les rapports de vérifications réglementaires après travaux établis par organisme agréés pour l'ouverture de la cafétéria et la modification apportée au réseau électrique, articles GE 7, GE 8, GE 9.
- 2) Fournir l'attestation de levée des réserves du rapport de vérifications du système de désenfumage relative au non fonctionnement du moteur n° 4, article DF 9.
- 3) Remettre en fonction les ferme-portes des locaux à risques particuliers hors d'usage, article CO 28.
- 4) Supprimer les déclencheurs manuels à fonction d'interrupteur intercalé obsolètes, article R 123-48.
- 5) Mettre en place sur chaque portail extérieur côté façade Est une crémone présentant une ouverture à 180° sur le deuxième vantail, de façon à permettre leur ouverture par une simple manœuvre permettant ainsi une évacuation rapide et sûre (articles CO 35 §1 et CO 45 §2).

23 NOV. 2012

DECISION

A l'issue de la réunion, la sous-commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, après prise en compte des avis écrits motivés, émet un :

AVIS

- ☐ à la poursuite de l'exploitation de l'établissement
- ☐ à l'ouverture au public de l'établissement
- ☐ au permis de construire n°
- ☐ à la déclaration de travaux n°
- ☐ à la déclaration préalable
- ☐ à l'autorisation de travaux ou d'aménagement
- ☐ pour les motifs suivants :

•
•
•
•
•

*Avis favorable à la
visite périodique et à
la réception du skate park
et des appareils de soudeuse
Défavorable à la réception
de la copétence absence
de PUNAT.*

La commission rappelle les dispositions de l'article R 123.43 du Code de la Construction et de l'Habitation :

« Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils sont respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation, aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréées dans les conditions fixées par arrêté du ministère de l'Intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement ».

LE PRESIDENT

[Signature]
Béatrice Poulizac