

Bureau Veritas Exploitation SAS

MARSEILLE
4 place Sadi Carnot
13002 MARSEILLE France
Téléphone : 04 96 17 13 50
Mail : cedric.lledo@fr.bureauveritas.com

A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
1 BOULEVARD ARCHIMEDE
CHAMPS SUR MARNE
77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de vérifications de l'état d'entretien et de bon fonctionnement des installations

DE PRODUCTION DE CHAUFFAGE DE LA CHAUFFERIE



Intervention du 14/03/2018

Coordonnées du site :
Nom du site : COMMISSARIAT DE POLICE
MARSEILLE 8EME
Latitude : 5.3893
Longitude : 43.2504



Lieu d'intervention : COMMISSARIAT
69 avenue d'Haifa
13008 MARSEILLE 8EME ARRONDISSE

Numéro d'affaire : 2805109
Référence du rapport : 2805109/27.3.1.R
Rédigé le : 14/03/2018
Par : Cedric LLEDO
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Sommaire

PREAMBULE	2
Fiche n°1 / ASPECT DOCUMENTAIRE / 01.....	5

PREAMBULE

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification périodique de vos installations.

Ce rapport mentionne le classement de l'établissement, les caractéristiques techniques essentielles, la déclaration des modifications apportées aux installations, les éventuelles actions à entreprendre ainsi que le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas. Les inspections ont été menées dans les parties rendues visibles et accessibles.
Ce rapport ne comprend pas la vérification de la conformité des installations."

RAPPELS SUR LES OBLIGATIONS DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client est responsable des suites à donner au présent rapport.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans le registre de sécurité de l'établissement.

PERSONNE(S) RENCONTREE(S)

Notre interlocuteur a été accueilli par : NON ACCUEILLI.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | COMMISSARIAT DE POLICE MARSEILLE 8EME

PRODUCTION - CHAUFFAGE

N° interne : 02

Localisation : COMMISSARIAT DU 8EME / TOITURE /
CHAUFFERIE

Avis Général Non vérifié pour des raisons d'exploitation. Les parties d'installations ou points de contrôle concernés sont rappelés dans le tableau des « points non vérifiés »

SITE FERME

Point vérifié

Actions à entreprendre

3.1- Organes de coupure d'urgence **Revoir le fonctionnement de la vanne 1/4 de tour située dans le coffret en façade de la chaufferie.(Non vérifié en 2018.)**

Date de 1^{ère} apparition :

22/02/2017

Code Obs. :

CL/240217/084640/0

Vous pouvez souscrire à l'option
Data View



Aucune image
disponible

3.1- Organes de coupure d'urgence **Réaliser le repérage des coupures électriques "Force" et "Lumière" dans le boîtier de coupure "pompier" de la chaufferie.(Non vérifié en 2018.)**

Date de 1^{ère} apparition :

11/09/2015

Code Obs. :

GD/150915/071217/0

3.1- Organes de coupure d'urgence **Identifier et apposer les consignes de sécurité au niveau de la vanne 1/4 de tour située au pied du bâtiment.(Non vérifié en 2018.)**

Date de 1^{ère} apparition :

11/09/2015

Code Obs. :

GD/150915/071132/0

Fiche N° 1 : **ASPECT DOCUMENTAIRE**

N° interne : 01

Avis Général Non satisfaisant.

Point vérifié Actions à entreprendre

Registre de sécurité

4- Registre de sécurité **Maintenir à jour le registre de sécurité.(Non vérifié en 2018.)**

Date de 1^{ère} apparition :

22/02/2017

Code Obs. :

CL/240217/092353/0

Carnet de maintenance/d'entretien

6- Carnet de maintenance/d'entretien **Maintenir à jour le livret de maintenance à l'occasion de chaque intervention d'entretien ou de maintenance des installations et de ramonage.(Non vérifié en 2018.)**

Date de 1^{ère} apparition :

22/02/2017

Code Obs. :

CL/240217/092448/0

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : LE PERSONNEL SUR PLACE.	

Registre de sécurité

Registre de sécurité

Type :	Registre de sécurité	
Présenté :	Oui	

Contrat de maintenance

Type :	Contrat de maintenance	
Présenté :	Non	

Carnet de maintenance/d'entretien

Carnet de maintenance/d'entretien

Type :	Carnet maintenance/d'entretien	de		établi par :	MISSENERD CLIMATIQUE
Date du document :	18/10/2016				
Présenté :	Oui				

AVIS GENERAL

Non satisfaisant.

POINTS NON SATISFAISANTS (NS) - ACTIONS A ENTREPRENDRE

4 - Registre de sécurité:

Code OBS : **CL/240217/092353/0**

Maintenir à jour le registre de sécurité.(Non vérifié en 2018.)

6 - Carnet de maintenance/d'entretien:

Code OBS : **CL/240217/092448/0**

Maintenir à jour le livret de maintenance à l'occasion de chaque intervention d'entretien ou de maintenance des installations et de ramonage.(Non vérifié en 2018.)

Fiche n° 1	ASPECT DOCUMENTAIRE
-----------------------	----------------------------

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : **LE PERSONNEL SUR PLACE.**

LISTE DES POINTS APPLICABLES

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après. Ces points sont jugés satisfaisants, sauf avis contraire mentionné plus haut aux paragraphes des points non satisfaisants ou non vérifiés.

Le présent rapport prend en compte les seuls points applicables à vos installations. A ce titre, la numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue.

4 Registre de sécurité	6 Carnet de maintenance/d'entretien
------------------------	-------------------------------------

«Référentiel» v1 - ASPECT DOCUMENTAIRE