

Bureau Veritas Exploitation SAS

MARSEILLE
4 place Sadi Carnot
13002 MARSEILLE France
Téléphone : 04 96 17 13 50
Mail : cedric.lledo@fr.bureauveritas.com

A l'attention de UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
1 BOULEVARD ARCHIMEDE
CHAMPS SUR MARNE
77444 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Récapitulatif des observations

DE GAZ COMBUSTIBLES DE LA CHAUFFERIE



Intervention du 14/03/2018

Coordonnées du site :

Nom du site : COMMISSARIAT DE POLICE
MARSEILLE 8EME
Latitude : 5.3893
Longitude : 43.2504



Lieu d'intervention :

COMMISSARIAT
69 avenue d'Haifa
13008 MARSEILLE 8EME ARRONDISSE

Numéro d'affaire : 2805109

Référence du rapport : 2805109/28.3.1.SL

Rédigé le : 14/03/2018

Par : Cedric LLEDO

Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 0 fiches

DEFINITION DES CRITERES

Libellé du critère	Code choix	Intitulé
CRITERE	perso	protection des personnes
	biens	protection des biens
	autre	autre

EQUIPEMENT(S) OBJET(S) DU PRESENT RECAPITULATIF

Quantité	Equipement(s)	Quantité	Equipement(s)
1	ASPECT DOCUMENTAIRE	1	GAZ COMBUSTIBLES

Equip. non vérifié	GAZ COMBUSTIBLES		N° série :
			N° interne : 02
	Marque :		Type :
	Localisation : COMMISSARIAT DU 8 EME - TOITURE - CHAUFFERIE		
	Avis Général	Non vérifié pour des raisons d'exploitation. Les parties d'installations ou points de contrôle concernés sont rappelés dans le tableau des « points non vérifiés » SITE FERME	
<i>Etanchéité des réseaux de distribution</i>			
n°1	GD/110915/113629/0	<i>(11/09/2015)</i>	
	Supprimer les fuites de gaz constatées au niveaux des brides de raccordement des compteurs.(Non vérifié en 2018.)		
	CRITERE	:	protection des personnes
<i>Etat général</i>			
n°2	GD/110915/113319/0	<i>(11/09/2015)</i>	
	Remettre en état les portes du coffret de livraison, celles-ci restent bloquées à mi-ouverture.(Non vérifié en 2018.)		
	CRITERE	:	protection des biens
<i>Organe de coupure du local</i>			
n°3	GD/110915/112350/5	<i>(11/09/2015)</i>	
	S'assurer que la vanne soit bien une vanne NF gaz et non une vanne à eau.(Non vérifié en 2018.)		
	CRITERE	:	protection des biens
<i>Autres accessoires</i>			
n°4	GD/110915/113541/0	<i>(11/09/2015)</i>	
	Remettre en état de fonctionnement le bloc autonome d'éclairage de sécurité.(Non vérifié en 2018.)		
	CRITERE	:	protection des personnes

Equip. non vérifié	GAZ COMBUSTIBLES		N° série :
	Marque :		N° interne : 02
	Localisation : COMMISSARIAT DU 8 EME - TOITURE - CHAUFFERIE		
	Avis Général	Non vérifié pour des raisons d'exploitation. Les parties d'installations ou points de contrôle concernés sont rappelés dans le tableau des « points non vérifiés » SITE FERME	

Autres accessoires

n°5 **GD/150915/065610/0** (11/09/2015)
Remplacer le barillet du coffret de protection de la vanne de coupure située à côté du garage.(Non vérifié en 2018.)
CRITERE : **protection des biens**

Organes extérieurs de coupure de bâtiment

n°6 **GD/110915/112350/2** (11/09/2015)
Identifier et apposer les consignes de sécurité au niveau de la vanne située au pied du bâtiment au niveau du garage.(Non vérifié en 2018.)
CRITERE : **protection des biens**

n°7 **CL/240217/092722/0** (22/02/2017)
Revoir le fonctionnement de la vanne 1/4 de tour située en façade de la chaufferie.(Non vérifié en 2018.)
CRITERE : **protection des personnes**

Canalisations

n°8 **GD/110915/112350/3** (11/09/2015)
Reprendre le repérage de la canalisation extérieur par étiquetage ou peinture jaune référence A340.(Non vérifié en 2018.)
CRITERE : **protection des personnes**

n°9 **GD/110915/112350/4** (11/09/2015)
Supprimer les câbles électrique qui cheminent le long de la canalisation de gaz côté garage. Les mettre à une distance minimum de 20 centimètres de la canalisation.(Non vérifié en 2018.)
CRITERE : **protection des biens**

Equip. non vérifié	ASPECT DOCUMENTAIRE		N° série :
			N° interne : 01
	Marque :		Type :
	Localisation :		
	Avis Général	Non vérifié pour des raisons d'exploitation. Les parties d'installations ou points de contrôle concernés sont rappelés dans le tableau des « points non vérifiés » SITE FERME	
n°1	CL/240217/093028/0	<i>(22/02/2017)</i>	
	Maintenir à jour le registre de sécurité.(Non vérifié en 2018.)		
	CRITERE : autre		
n°2	CL/240217/093110/0	<i>(22/02/2017)</i>	
	Maintenir à jour le livret de maintenance à l'occasion de chaque intervention d'entretien ou de maintenance des installations et de ramonage.(Non vérifié en 2018.)		
	CRITERE : autre		