

**RAPPORT DE MISSION DE PRELEVEMENT ET D' ANALYSE DE MATERIAUX  
ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE****A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE "AMIANTE"**

Réalisé dans le cadre des articles R1334-14 à R1334-29 du code de la santé publique, l'arrêté du 22 août 2002 d'après la norme NFX-46020 et répondant à l'article L1334-7 du code de la santé publique.

**DEMANDEUR**

N° de dossier : 6296  
Date du contrôle : 04/05/2004

Nom-Prénom : VILLE DE MARSEILLE

Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique  
245 bis, boulevard Michelet  
13009 MARSEILLE

Qualité du demandeur : Propriétaire

**IMMEUBLE**

Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique  
245 bis, boulevard Michelet  
13009 MARSEILLE

N° de lot :

Section cadastrale :

N° des parcelles :

Etage : Immeuble R+2

Nombre de pages :

8

Etabli en présence de :

Pièces jointes :

Rapport d'analyse du laboratoire  
Consignes générales de sécurité Amiante  
Attestation d'assurance de Socodex  
Attestation de compétences du technicien

Nom et adresse du laboratoire d'analyse :

ITGA SUD  
Parc Club du Golf Bât 14  
13796 AIX EN PROVENCE Cedex 3

**Mission relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis conformément au Décret 96-97 modifié.**

Ce présent décret s'applique aux immeubles bâtis dont le permis de construire à été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques (article 1).

Ce constat est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurants sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs (article 10-6).

**IMMEUBLE**

N° de dossier : 6296

Propriétaire : VILLE DE MARSEILLE

Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique  
245 bis, boulevard Michelet  
13009 MARSEILLE

N° de lot :

Section cadastrale :

Etage : Immeuble R+2

N° des parcelles :

**IDENTIFICATION DES PARTIES D'IMMEUBLE N'AYANT PU ETRE VISITEES  
ET JUSTIFICATIONS**

**SANS OBJET**

**OBSERVATIONS DIVERSES**

**CONCLUSION**

**Il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels,  
en cas de travaux, des investigations et des analyses ultérieures devront être effectuées.  
(voir tableau récapitulatif)**


Fait à Marseille le :

04/05/2004

Par :

Patrick SCOFFONI

Signature

  
ETUDES ECONOMIE & INGENIERIE  
PREVENTION & ENVIRONNEMENT  
SARL au Capital de 10 000 Euros  
25, cours Pierre Puget - 13006 MARSEILLE  
Code APE 742 C - SIRET 424 720 503 0001  
Tél. 04 91 37 05 29 - Fax 04 91 67 21 14

# TABLEAU DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Réalisé dans le cadre des articles R1334-14 à R1334-29 du code de la santé publique, l'arrêté du 22 août 2002 d'après la norme NFX-46020 et répondant à l'article L1334-7 du code de la santé publique.

Nom : VILLE DE MARSEILLE

Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique  
245 bis, boulevard Michelet  
13009 MARSEILLE

N° de dossier : 6296  
Date du contrôle : 04/05/2004  
Feuillet : 1/1

ZONES	Parties verticales intérieures et Enduits				Planchers, Plafonds et Faux plafonds				Conduits, Canalisations et Equipements				
	Murs	Poteaux	Cloisons	Gaines Coffres Verticaux	Plafonds	Gaines Coffres Verticaux	Faux Plafonds	Planchers	Conduits	Clapets Volets	Portes coupe-feu	Vide-ordures	Alcenseur Monte-charge
	Flocage	Carton	Flocage	Flocage	Flocage	Flocage	Panneaux	Dalle de sol	Conduit	Clapet	Joint	Conduit	Flocage
	Enduit projeté	Amiante-ciment	Enduit projeté	Enduit projeté	Enduit projeté	Enduit projeté			Calorifugeage	Volet			
	Revêtement dur	Matériaux sandwich	Panneau de cloison	Panneau de cloison	Panneau collé ou vissé	Panneau collé ou vissé			Enveloppe de calorifugeage	Rebouchage			
		Carton + Plâtre											
ACCUEIL	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE SCARLATI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
PLACARD	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
GRAND SALON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
ESCALIERS D'HONNEUR 1/2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE RAMEAU	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE COUPERIN	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE PERGOLASE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
DEGMT	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE DU PERSONNEL	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
DEGMT/PALIER	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE MONTEVERDI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
DEBARRAS 1	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
PASSAGE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
DEBARRAS 2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
TOILETTE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
GARAGE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
ATELIER	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
PALIER	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE PALESTRINA	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

# TABLEAU DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Réalisé dans le cadre des articles R1334-14 à R1334-29 du code de la santé publique, l'arrêté du 22 août 2002 d'après la norme NFX-46020 et répondant à l'article L1334-7 du code de la santé publique.

Nom : VILLE DE MARSEILLE

Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique  
245 bis, boulevard Michelet  
13009 MARSEILLE

N° de dossier : 6296  
Date du contrôle : 04/05/2004  
Feuille : 1/1

ZONES	Parties verticales intérieures et Enduits					Planchers, Plafonds et Faux plafonds				Conduits, Canalisations et Equipements			
	Murs	Poteaux	Cloisons	Gaines Coffres Verticaux	Plafonds	Faux Plafonds	Planchers	Conduits	Clapets Volets	Portes coupe-feu	Vide-ordures	Ascenseur Monte-charge	
	Flocage	Carton	Flocage	Flocage	Flocage	Panneaux	Dalle de sol	Conduit	Clapet	Joint	Conduit	Flocage	
	Enduit projeté	Amiante-ciment	Enduit projeté	Enduit projeté	Enduit projeté			Calorifugeage	Volet				
	Revêtement dur	Matériaux sandwich	Panneau de cloison	Panneau de cloison	Panneau collé ou vissé			Enveloppe de calorifugeage	Rebouchage				
LOGEMENT	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	
ENTREE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
SEJOUR	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
COULOIR/ DEGAGEMENT	OUI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
CUISINE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
PLACARDS 1/2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
ESCALIER	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
1ER ETAGE/PALIER 1	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
DEGAGEMENT 2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
CHAMBRES 1/2/3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
SALLE DE BAIN + WC	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
PALIER ESCALIER D'HONNEUR GAUCHE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
DEGAGEMENT SALLE SCHULTZ	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
SALLE SCHULTZ   PIECE 1	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
SALLE SCHULTZ   PIECE 2	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
DEGAGEMENT SALLE PURCELLI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
SALLE D'EAU	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
SALLE PURCELLI	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	
SALLE SEVIGNE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	

# TABLEAU DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Réalisé dans le cadre des articles R1334-14 à R1334-29 du code de la santé publique, l'arrêté du 22 août 2002 d'après la norme NFX-46020 et répondant à l'article L1334-7 du code de la santé publique.

Nom : VILLE DE MARSEILLE

Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique  
245 bis, boulevard Michelet  
13009 MARSEILLE

N° de dossier : 6296  
Date du contrôle : 04/05/2004  
Feuillet : 1/1

ZONES	Parties verticales intérieures et Enduits					Planchers, Plafonds et Faux plafonds			Conduits, Canalisations et Equipements				
	Murs	Poteaux	Cloisons	Gaines Coffres Verticaux	Plafonds	Gaines Coffres Verticaux	Faux Plafonds	Planchers	Conduits	Clapets Volets	Portes coupe-feu	Vide-ordures	Ascenseur Monte-charge
PALIER ESCALIER D'HONNEUR DROITE	Flocage	Carton	Flocage	Flocage	Flocage	Flocage	Panneaux	Dalle de sol	Conduit	Clapet	Joint	Conduit	Flocage
	Enduit projeté	Amiante-ciment	Enduit projeté	Enduit projeté	Enduit projeté	Enduit projeté			Calorifugeage	Volet			
	Revêtement dur	Matériaux sandwich	Panneau de cloison	Panneau de cloison	Panneau collé ou vissé	Panneau collé ou vissé			Enveloppe de calorifugeage	Rebouchage			
SALLE LASSUS		Carton + Plâtre											
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
DEGAGEMENT SALLE MACHAUT	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE D'EAU/MACHAUT	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
WC	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
DEGAGEMENT SALLE DUFFAY	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE DUFFAY	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
PALIER ESCALIER	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
ZONE NON AFFECTEE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
ESCALIER + PALIER 1ER ETAGE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
DEGAGEMENT	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE HAENDEL	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE HALLE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLE JOSPIN DES PRES	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
2EME ETAGE/ESCALIER SALLE SEVIGNE	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
PALIER	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
SALLES 1/2/3	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON
	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON	NON

# **TABEAU RECAPITULATIF** **DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE**

Réalisé dans le cadre des articles R1334-14 à R1334-29 du code de la santé publique, l'arrêté du 22 août 2002 d'après la norme NFX-46020 et répondant à l'article L1334-7 du code de la santé publique.

**Nom : VILLE DE MARSEILLE**

**Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique**  
**245 bis, boulevard Michelet**  
**13009 MARSEILLE**

**N° de dossier : 6296**  
**Date du contrôle : 04/05/2004**

	Composants de la construction	Partie du composant vérifié ou sondé	Localisation	Photos	Prélèvements	Analyses	Présence d'amiante	Evaluation de l'état de conservation			
								Flocage / Calorifugeage / Faux plafonds		Autres matériaux	
								Grille d'état de conservation	Résultat	Evaluation visuelle	Indicateurs visuels
Parois verticales intérieures et enduits	Murs 3	FIBRES-CIMENT	COULOIR LOGEMENT	NON	NON	NON	IMP. TEC.			BON ETAT	NEANT
	Poteaux										
	Cloisons										
	Gaines et coffres										
Planchers, Plafonds et Faux-plafonds	Plafonds										
	Poutres et Charpentes										
	Gaines et Coffres verticaux										
	Faux-plafonds										
	Planchers	DALLE DE SOL 1	SALLE DUFAY/PALIER RDC/PALIER 1ER ETAGE	NON	OUI	OUI	NON			NEANT	NEANT
Conduits, Canalisations et Equipements	Conduits de fluides	DALLE DE SOL 2	PALIER RDC	NON	OUI	OUI	NON			NEANT	NEANT
	Clapets/volets coupe-feu	FIBRES-CIMENT	SORTIE DE CHEMINEE/LOGEMENT	NON	NON	NON	IMP. TEC.			BON ETAT	NEANT
	Porte coupe-feu										
	Vide ordures										
Ascenseurs, Monte-charge	Trémie										
Autres											

# CROQUIS

Nom : VILLE DE MARSEILLE


Adresse : Bastide La Magalone - cité de la musique  
245 bis, boulevard Michelet  
13009 MARSEILLE

N° de dossier : 62116  
Date du contrôle : 04/05/2004

Identification: Immeuble R+2

Légende :  Présence de fibre d'amiante

## LOGEMENT



## CARTOGRAPHIE

MATERIAUX	<b>Floc</b>	Flocage	
	<b>Cal</b>	Calorifugeage	
	<b>Env.Cal</b>	Enveloppe de Calorifugeage	
	<b>FP</b>	Faux Plafond	
	<b>End.Proj</b>	Enduit Projeté	
	<b>Rev.D</b>	Revêtement Dur	
	<b>A.C</b>	Amiante-Ciment	

RESULTATS	<b>P</b>	Prélèvement	
	<b>R</b>	Résultat	
	<b>A</b>	Amiante	
	<b>PA</b>	Pas d'Amiante	

PRECONISATIONS	<b>S</b>	Surveillance dans 3 ans	
	<b>T</b>	Travaux à achever dans un délai de 36 mois	
	<b>Imp.Tec</b>	Impossibilité Technique d'accès	► Analyses si travaux

ETAT DE SURFACE ET DE DEGRADATION	<b>A</b>	Bon Etat	
	<b>B</b>	Avec dégradation locale	► A surveiller
	<b>C</b>	En mauvais état	► Travaux