

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

**RAPPORT DE REPERAGE 18-06-012362 - DAT MUSEE D'ART CONTEMPORAIN-1 / AMIANTE
PARTIES ET ELEMENTS DESIGNES PAR LE REPRESENTANT DU DONNEUR D'ORDRE (BUREAU ARCHITECTURE
MEDITERRANEE) ET ANALYSES PAR LE LABORATOIRE AU SEIN DU PRESENT RAPPORT.
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 22/08/2018**

Objet

La présente mission consiste à établir le constat de repérage avant réalisation de travaux dénommé mission « Travaux ».

Ce repérage a pour objectif d'identifier les matériaux et produits susceptibles de libérer des fibres d'amiante à l'occasion des travaux prévus par le donneur d'ordre et est réalisé pour satisfaire l'exigence du code du travail portant sur l'évaluation des risques pour les salariés. La méthodologie appliquée est celle de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis ».

Le repérage porte sur les zones concernées directement ou indirectement par les travaux prévus. Le périmètre du présent repérage est défini par le programme des travaux tel que transmis par le donneur d'ordre.

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante doit être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

Bien objet de la mission

Adresse :	69 Rue Haifa 13008 MARSEILLE
Partie de bien inspectée :	Parties et éléments désignés par le représentant du donneur d'ordre (Bureau Architecture Méditerranée) le jour de la première visite et analysés par le laboratoire au sein du présent rapport.
Date de visite :	09/07/2018, 16/07/2018, 23/07/2018, 30/07/2018

Thomas DEVENOGES



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sommaire

1.	Renseignements concernant la mission	2
2.	Conclusions du rapport	4
3.	Description générale du bien et réalisation du repérage	10
4.	Résultats détaillés du repérage	12
5.	Attestation sur l'honneur.....	18
6.	Attestation d'assurance.....	19
7.	Certificat de compétences	20
8.	Annexes.....	21

1. Renseignements concernant la mission

1.1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : Bâtiment
Numéro (indice) : 18-06-012362 - DAT Musée d'Art Contemporain (1)
Date du permis de construire (à défaut date de construction) : Non communiqué
Adresse complète : 69 Rue Haifa
13008 MARSEILLE
Référence cadastrale : Section : Non Communiqué
Bien en copropriété : Pas de copropriété

1.2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom : Ville de Marseille
Adresse : 1 place Saint Eugène
13007 MARSEILLE

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage

Nom : Thomas DEVENOGES
Email : thomas.devenoges@dekra.com
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par I.Cert . Le N° du certificat est CPDI 2697 délivré le 19/05/2014 et expirant le 18/05/2019.

1.4 Organisme chargé de la mission

Raison Sociale : DEKRA
Adresse : 58 avenue Labé - ZA les Paluds - 13400 AUBAGNE
Numéro SIRET : 433 250 834 01653

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Code NAF : 7120 B
N° TVA : FR 44 433 250 834
N° RCS : 433 250 834 RCS LIMOGES
Compagnie d'assurance : Nom de la compagnie : AXA
N° de police : XFR0050627LI
Valide jusqu'au : 31/12/2018

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse

Nom : ITGA Aix En Provence
Adresse : Arteparc - Bâtiment E - Route de la côte d'Azur
CS n° 30012
13590 MEYREUIL

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-1029.

1.6 Avertissement et définition du champ de la mission :

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux matériaux et produits incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble bâti (cf. annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis »).

Le repérage est réalisé dans toutes les zones et les parties de l'immeuble sur lesquelles les travaux auront un impact direct ou indirect (vibrations, chocs, etc.)

Dans le cadre de la réalisation de cette mission de repérage avant travaux, **la liste des matériaux de construction concernés par le repérage est directement en lien avec la nature des travaux envisagés** (matériaux concernés directement ou indirectement par les travaux). L'annexe A1 de la norme NFX 46-020 représente la base du repérage.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

▪ **Nature et périmètre des travaux envisagés :**

Le programme des travaux concerne la réfection des parties et éléments désignés par le représentant du donneur d'ordre (Bureau Architecture Méditerranée) et analysés par le laboratoire au sein du présent rapport. Si d'autres éléments que ceux analysés au sein du présent rapport sont impactés par les travaux, ils devront faire l'objet d'un diagnostic complémentaire.

▪ **Documents fournis par le commanditaire justifiant la nature et le périmètre des travaux envisagés :**

Plans

L'inspection des ouvrages, compris dans le périmètre de repérage défini par le programme des travaux, doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des investigations approfondies destructives ou des démontages particuliers.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Si, à l'issue des travaux, des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés lors de la présente mission sont laissés en place, il est ici rappelé au propriétaire du bâtiment qu'il reste à leur égard tributaire des obligations réglementaires définies par le Code de la santé publique.

2. Conclusions du rapport

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante.

Des locaux ou parties de locaux n'ont pas pu être visités. Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 26/06/2013, il y a par conséquent lieu de réaliser des investigations complémentaires.

Remarques particulières : Les locaux sont occupés et meublés le jour de la visite. Certains sondages et prélèvements destructifs n'ont pas pu être réalisés en présence d'occupants. Le prélèvement 23 montre une présence d'amiante avérée au sein de l'enduit avec peinture. Etant donné que ce prélèvement est le seul amianté sur ce type de matériau, une contre analyse a été effectuée par le laboratoire ITGA et confirme la présence d'amiante dans l'échantillon. Nous en concluons donc que de l'amiante est présent de façon hétérogène dans les enduits avec peintures sur support béton dans l'ensemble du bâtiment.

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

Après analyse en laboratoire :

Description		Localisation	Prélèvement
Sol	Plaque plane fibres-ciment caillebotis	Pièce 1 (RDC)	P 17
Plafond	Enduit plafond + peinture	Galerie (RDC) et ensemble du bâtiment (RDC et R+1)	P 23
Support béton	Enduits + peintures	Galerie (RDC) et ensemble du bâtiment (RDC et R+1)	Voir fiche P 23
Plafond	Plaque plane amiante-ciment plafond	local RIA	P 80
Porte	Plaque plane amiante-ciment sur porte boîte aux lettres	Galerie d'art	Voir fiche P 80
Sol	Dalles de sol noires + colle (sous moquette)	Dégagement accès cinéma R+1	P 84
Sol	Ragréage (non amianté) + colle noire (amianté) sous DDS	Dégagement accès cinéma R+1	P 85

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Description	Localisation	Nom justificatif	Etat

2.2 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante

Sur justificatifs :

Description	Localisation	Justification	Nom justificatif
Néant			

Après analyse en laboratoire :

Description		Localisation	Prélèvement
Sol	Béton sol + peinture	Pièce 2 (RDC)	P 01
Mur	Enduit mur + peinture	Pièce 2 (RDC)	P 02
Plafond	Enduit plafond + peinture	Pièce 2 (RDC)	P 03
Conduit	Isolant gaine ventilation	Pièce 2 (RDC)	P 04
Conduit	Mastic gaine de ventilation	Pièce 2 (RDC)	P 05
Conduit	Support socle conduit échappement	Pièce 2 (RDC)	P 06
Sol	Béton sol	Extérieur	P 07
Sol	Enrobé	Extérieur	P 08
Façade	Enduit façade 1	Extérieur	P 09
Façade	Enduit façade 2	Extérieur	P 10

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Façade	Enduit façade 3	Extérieur	P 11
Façade	Enduit façade soubassement	Extérieur	P 12
Menuiserie	Joint de maçonnerie porte	Pièce 1 (RDC)	P 13
Mur	Enduit mur 1	Pièce 1 (RDC)	P 14
Mur	Enduit mur 2	Pièce 1 (RDC)	P 15
Plafond	Enduit plafond	Pièce 1 (RDC)	P 16
Mur	Enduit rebouchage	Pièce 1 (RDC)	P 18
Mur	Enduit gouttelette + peinture	Galerie RDC	P 19
Cloison	Cloison bois RIA + enduit et peinture	Galerie RDC	P 20
Conduit	Peinture conduit ventilation	Galerie RDC	P 21
Mur	Calicot + enduit + placo	Galerie RDC	P 22
Poutre	Enduit poutre + peinture	Galerie RDC	P 24
Mur	Colle de plinthe marbre	Galerie RDC	P 25
Sol	Colle de carrelage marbre + ragréage	Galerie RDC	P 26
Sol	Rebouchage sol	Galerie RDC	P 27
Mur	Enduit mur + peinture	Galerie RDC	P 28
Plafond	Bois plafond + toile fibreuse + peinture + enduit	Galerie RDC	P 29
Mur	Calicot + enduit + placo	Galerie RDC	P 30
Sol	Moquette	Galerie RDC	P 31
Mur	Enduit gouttelette + peinture	Galerie RDC	P 32
Plafond	Enduit plafond gouttelette + peinture	Galerie RDC	P 33
Coffrage	Coffrage estrade panneaux fibreux	Galerie RDC	P 34
Mur	Enduit mur lissé + peinture	Galerie RDC	P 35
Sol	Couvre joint de dilatation	Galerie RDC	P 36
Sol	Moquette	Galerie RDC	P 37
Mur	Calicot + enduit + placo	Galerie RDC	P 38
Mur	Colle de plinthe marbre	Galerie RDC	P 39
Mur	Plaque aggloméré bois	Galerie RDC	P 40
Cloison	Plaque cloison fibreuse	Galerie RDC	P 41
Mur	Calicot + enduit + placo + peinture	Galerie RDC	P 42
Mur	Enduit mur + peinture	Galerie RDC	P 43
Menuiserie	Plaque bois menuiserie + peinture	Galerie RDC	P 44
Plafond	Plâtre + Enduit + fibre plafond -	Hall d'entrée RDC	P 45
Mur	Enduit mur + peinture - Hall d'entrée	Hall d'entrée RDC	P 46
Mur	Enduit mur + peinture - Hall d'entrée	Hall d'entrée RDC	P 47
Mur	Enduit mur + peinture - Hall d'entrée	Hall d'entrée RDC	P 48
Mur	Calicot + enduit + peinture + placo	Hall d'entrée RDC	P 49
Mur	Colle de plinthe marbre	Hall d'entrée RDC	P 50
Menuiserie	Joint vitrier noir	Galerie RDC	P 51
Menuiserie	Mousse expansive joint vitre	Galerie RDC	P 52
Façade	Joint garde corps	R+1 Bureau	P 53
Menuiserie	Joint entre menuiserie et façade	R+1 Bureau	P 54
Façade	Enduit rebouchage façade	R+1 Bureau	P 55
Façade	Enduit façade	R+1 Bureau	P 56
Mur	Enduit mur + peinture	R+1 Bureau	P 57

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Plafond	Enduit plafond + peinture	R+1 Bureau	P 58
Sol	Sol souple gris	R+1 Bureau	P 59
Sol	Ragréage divers + colles diverses	R+1 Bureau	P 60
Sol	Dalle béton + ragréage	R+1 Bureau	P 61
Menuiserie	Joint vitrier noir	R+1 Bureau	P 62
Menuiserie	Joint maçonnerie	R+1 Bureau	P 63
Sol	Ragréage + colle	R+1 Bureau	P 64
Mur	Colle de plinthe marron	R+1 placard	P 65
Mur	Colle de faïence jaune	R+1 placard	P 66
Conduit	Rebouchage autour conduit	R+1 WC	P 67
Mur	Enduit mur + peinture	R+1 Cuisine	P 68
Plafond	Enduit plafond + peinture	R+1 Cuisine	P 69
Mur	Calicot + enduit + placo	R+1 Cuisine	P 70
Mur	Enduit mur + peinture	R+ 1 Hall	P 71
Mur	Calicot + Enduit + peinture + placo	R+ 1 Hall	P 72
Mur	Enduit mur	Gaine technique escalier	P 73
Plafond	Enduit + plâtre + fibre plafond	R+ 1 Hall	P 74
Menuiserie	Joint vitrier noir	R+ 1 Hall	P 75
Mur	Enduit mur + peinture	R+ 1 Hall	P 76
Mur	Enduit mur RIA	R+ 1 local RIA	P 77
Mur	Couvre joint dilatation polystyrène - R+ 1 local RIA	R+ 1 local RIA	P 78
Sol	Colle de carrelage marbre + ragréage - R+ 1 local RIA	R+ 1 local RIA	P 79
Mur	Colle de plinthe marbre - R+ 1 Hall	R+ 1 Hall	P 81
Mur	Enduit mur + peinture -	Dégagement accès cinéma R+1	P 82
Sol	Moquette + colle - Dégagement accès cinéma R+1	Dégagement accès cinéma R+1	P 83
Mur	Enduit mur + peinture + toile de verre	Dégagement accès cinéma R+1	P 86
Mur	Enduit + placo + calicot + peinture	Dégagement accès cinéma R+1	P 87
Sol	Plancher bois + colle	Dégagement accès cinéma R+1	P 88
Plafond	Enduit plafond + peinture + fibres	Dégagement accès cinéma R+1	P 89
Sol	Dalles de sol noire + colle	Salle réunion R+1	P 90
Sol	Ragréage + colle	Salle réunion R+1	P 91
Mur	Enduit rebouchage	Salle réunion R+1	P 92
Mur	Colle de plinthe marron	R+1 Cuisine	P 93
Sol	Colle de carrelage marron + ragréage	R+1 Cuisine	P 94
Mur	Enduit mur + peinture	Sanitaires R+1	P 95
Plafond	Enduit plafond + peinture	Sanitaires R+1	P 96
Mur	Colle de faïence jaune	Sanitaires R+1	P 97
Sol	Colle de carrelage marron	Sanitaires R+1	P 98
Mur	Colle de plinthes peintes en gris	Archives R+1	P 99
Sol	Dalles de sol planché technique	Salle de projection R+1	P 100
Mur	Calicot + enduit + peinture	Salle de projection R+1	P 101
Plafond	Enduit plafond + peinture	Salle de projection R+1	P 102
Sol	Sol souple gris + colle + ragréage	R+1 Archives	P 103
Sol	Colle de carrelage + ragréage sous sol souple	R+1 Archives	P 104

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Sol	Sol souple gris partie surélevée	R+1 Archives	P 105
Sol	Ragréage rose s+ colle sous sol souple gris	R+1 Archives	P 106
Mur	Calicot + enduit + placo	Réserve (RDC)	P 107
Plafond	Faux plafond	Réserve (RDC)	P 108
Mur	Enduit mur + peinture	Réserve (RDC)	P 109
Evier	Plaque noire sous évier	Réserve (RDC)	P 110
Mur	Calicot + enduit + placo	Réserve (RDC)	P 111
Mur	Colle de plinthe marbre	Réserve (RDC)	P 112
Sol	Colle de carrelage marbre + ragréage	Réserve (RDC)	P 113
Mur	Enduit mur + peinture+ béton	Réserve (RDC)	P 114
Conduit	Calorifuge gaine de ventilation	Réserve (RDC)	P 115
Sol	Matériau gris compact sur béton	Réserve (RDC)	P 116
Conduit	Etanchéité autour de conduit	Réserve (RDC)	P 117
Sol	Sol béton + peinture + ragréage	Réserve (RDC)	P 118
Mur	Enduit mur RIA	Réserve (RDC)	P 119
Mur	Enduit mur + peinture	Réserve (RDC)	P 120
Mur	Enduit rebouchage	Réserve (RDC)	P 121
Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert	Toiture	P 122
Toiture	Isolant	Toiture	P 123
Toiture	Pare vapeur	Toiture	P 124
Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert	Toiture	P 125
Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux calandrite	Toiture	P 126
Toiture	Isolant + bitume	Toiture	P 127
Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert	Toiture	P 128
Toiture	Isolant + bitume	Toiture	P 129
Toiture	Pare vapeur	Toiture	P 130
Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert	Toiture	P 131
Toiture	Isolant	Toiture	P 132
Toiture	Pare vapeur	Toiture	P 133
Toiture	Calorifuge	Toiture	P 134
Toiture	Calandrite + enduit cheminée	Toiture	P 135
Toiture	Mastic blanc	Toiture	P 136
Toiture	Mastic gris	Toiture	P 137
Toiture	Joint dilatation	Toiture	P 138
Toiture	Enduit acrotère	Toiture	P 139
Toiture	Calandrite acrotère	Toiture	P 140

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante :

Description	Localisation
Néant	


2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées

Description	Localisation	Cause de non-prélèvement
Néant		

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

2.4 Croquis de localisation des MPCA


RDC



*Ceci est un croquis sans échelle. Il ne peut en aucun cas servir de plan.
Il ne peut être utilisé qu'en version couleur.*

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Toiture RDC et Locaux R+1



Plaque plane amiante-ciment

XXX Prélèvement contenant de l'amiante (n° d'analyse).

XXX Prélèvement sans amiante (n° d'analyse).

Zone de présence d'enduit amianté avec peinture sur béton

Dalles de sol amiantées avec colle amiantée

Locaux non visités

*Ceci est un croquis sans échelle. Il ne peut en aucun cas servir de plan.
Il ne peut être utilisé qu'en version couleur.*

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3. Description générale du bien et réalisation du repérage

Date du repérage 09/07/2018, 16/07/2018, 23/07/2018, 30/07/2018
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage Plans
Représentant du propriétaire (accompagnateur) Bureau Architecture Méditerranée

3.1 Liste des pièces visitées

RDC : Hall 1, Pièce 1, 2, Hall 1, Poste de sécurité, Galerie d'art, Réserve
R+1 : Pièce 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dgt, Salle d'eau, Local RIA, Hall 2, Dégagement accès cinéma, Salle de projection, Archives, Placard 1, 2, Cuisine, Salle de réunion, Salle de bain, Archives
Partie de toiture et toit terrasse RDC (Cf. Croquis)

3.2 Pièces ou parties de l'immeuble non visitées

Pièces ou parties d'immeuble	Raison de l'absence de visite
Partie de toiture (Cf. Croquis)	Pas d'accès sécurisé après demande au poste de sécurité du Musée
Combles et plenums	Pas d'accès sécurisé. Sondages destructifs impossibles en présence d'occupants.
R+1 : Toiture R+1, Salle de cinéma, Pièce 10, Pièce 11, Pièce 12, Pièce 13 RDC : Pièce 14, Pièce 15, Pièce 16, Pièce 17, Zone A	Hors travaux

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

3.3 Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante :

Dans le périmètre des travaux définis par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage procède à un examen visuel des ouvrages en vue de rechercher puis de recenser et identifier les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission et pouvant être sollicités directement ou indirectement lors des travaux envisagés.

L'inspection visuelle peut être complétée par investigations approfondies et des sondages qui permettent de s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume.

La mission est réalisée selon les prescriptions décrites à l'annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008.

A l'issue de cette inspection sont recensés les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

En fonction de sa connaissance, de son expérience et du type de matériau ou produit (annexe A de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008), l'opérateur de repérage peut conclure à la présence d'amiante sans recourir aux prélèvements et analyses.

En cas de doute sur la présence d'amiante (absence d'informations documentaires, produits non identifiés), un ou des prélèvements pour analyses sont réalisés sur les matériaux et ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure à l'absence ou à la présence d'amiante.

Les prélèvements concernent tout ou une partie de l'épaisseur des matériaux conformément aux prescriptions de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.

Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 :

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
 - les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
 - les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.
- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant l'identification est transmise au laboratoire.

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

4. Résultats détaillés du repérage

Localisation	Inspection				Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'Amiante		
	Composant de la construction (catégorie)	Partie du composant inspecté	Description	Sondage N° (type)	Prélèvement	Présence/ absence d'amiante	Etat
Pièce 1 (RDC)	Sol	Plaque plane fibres-ciment callebotis	Amiante-ciment		P 17	Présence d'amiante	Dégradations locales
Galerie d'art et ensemble du bâtiment (RDC et R+1)	Plafond	Enduit plafond + peinture			P 23	Présence d'amiante	Dégradations locales
Galerie d'art et ensemble du bâtiment (RDC et R+1)	Support Béton	Enduits + peintures			Voir fiche P 23	Présence d'amiante	Dégradations locales
local RIA (R+1)	Plafond	Plaque plane amiante-ciment plafond			P 80	Présence d'amiante	Dégradations locales
Galerie d'art (RDC)	Porte	Plaque plane amiante-ciment sur porte boîte aux lettres			Voir fiche P 80	Présence d'amiante	Dégradations locales
Dégagement accès cinéma R+1	Sol	Dalles de sol noires + colle sous moquette			P 84	Présence d'amiante	Dégradations locales
Dégagement accès cinéma R+1	Sol	Ragréage (non amianté) + colle noire (amianté) sous DDS			P 85	Présence d'amiante	Dégradations locales
Pièce 2 (RDC)	Sol	Béton sol + peinture			P 01	Absence d'amiante	
Pièce 2 (RDC)	Mur	Enduit mur + peinture			P 02	Absence d'amiante	
Pièce 2 (RDC)	Plafond	Enduit plafond + peinture			P 03	Absence d'amiante	
Pièce 2 (RDC)	Conduit	Isolant gaine ventilation			P 04	Absence d'amiante	
Pièce 2 (RDC)	Conduit	Mastic gaine de ventilation			P 05	Absence d'amiante	
Pièce 2 (RDC)	Conduit	Support socle conduit échappement			P 06	Absence d'amiante	
Extérieur	Sol	Béton sol			P 07	Absence d'amiante	
Extérieur	Sol	Enrobé			P 08	Absence d'amiante	
Extérieur	Façade	Enduit façade 1			P 09	Absence d'amiante	
Extérieur	Façade	Enduit façade 2			P 10	Absence d'amiante	
Extérieur	Façade	Enduit façade 3			P 11	Absence d'amiante	
Extérieur	Façade	Enduit façade soubassement			P 12	Absence d'amiante	

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Pièce 1 (RDC)	Menuiserie	Joint de maçonnerie porte		P 13	Absence d'amiante
Pièce 1 (RDC)	Mur	Enduit mur 1		P 14	Absence d'amiante
Pièce 1 (RDC)	Mur	Enduit mur 2		P 15	Absence d'amiante
Pièce 1 (RDC)	Plafond	Enduit plafond		P 16	Absence d'amiante
Pièce 1 (RDC)	Mur	Enduit rebouchage		P 18	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Enduit gouttelette + peinture		P 19	Absence d'amiante
Galerie RDC	Cloison	Cloison bois RIA + enduit et peinture		P 20	Absence d'amiante
Galerie RDC	Conduit	Peinture conduit ventilation		P 21	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Calicot + enduit + placo		P 22	Absence d'amiante
Galerie RDC	Poutre	Enduit poutre + peinture		P 24	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Colle de plinthe marbre		P 25	Absence d'amiante
Galerie RDC	Sol	Colle de carrelage marbre + ragréage		P 26	Absence d'amiante
Galerie RDC	Sol	Rebouchage sol		P 27	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Enduit mur + peinture		P 28	Absence d'amiante
Galerie RDC	Plafond	Bois plafond + toile fibreuse + peinture + enduit		P 29	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Calicot + enduit + placo		P 30	Absence d'amiante
Galerie RDC	Sol	Moquette		P 31	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Enduit gouttelette + peinture		P 32	Absence d'amiante
Galerie RDC	Plafond	Enduit plafond gouttelette + peinture		P 33	Absence d'amiante
Galerie RDC	Coffrage	Coffrage estrade panneaux fibreux		P 34	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Enduit mur lissé + peinture		P 35	Absence d'amiante
Galerie RDC	Sol	Couvre joint de dilatation		P 36	Absence d'amiante
Galerie RDC	Sol	Moquette		P 37	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Calicot + enduit + placo		P 38	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Colle de plinthe marbre		P 39	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Plaque aggloméré bois		P 40	Absence d'amiante
Galerie RDC	Cloison	Plaque cloison fibreuse		P 41	Absence d'amiante
Galerie RDC	Mur	Calicot + enduit + placo + peinture		P 42	Absence d'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Galerie RDC	Mur	Enduit mur + peinture		P 43	Absence d'amiante
Galerie RDC	Menuiserie	Plaque bois menuiserie + peinture		P 44	Absence d'amiante
Hall d'entrée RDC	Plafond	Plâtre + Enduit + fibre plafond -		P 45	Absence d'amiante
Hall d'entrée RDC	Mur	Enduit mur + peinture - Hall d'entrée		P 46	Absence d'amiante
Hall d'entrée RDC	Mur	Enduit mur + peinture - Hall d'entrée		P 47	Absence d'amiante
Hall d'entrée RDC	Mur	Enduit mur + peinture - Hall d'entrée		P 48	Absence d'amiante
Hall d'entrée RDC	Mur	Calicot + enduit + peinture + placo		P 49	Absence d'amiante
Hall d'entrée RDC	Mur	Colle de plinthe marbre		P 50	Absence d'amiante
Galerie RDC	Menuiserie	Joint vitrier noir		P 51	Absence d'amiante
Galerie RDC	Menuiserie	Mousse expansive joint vitre		P 52	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Façade	Joint garde corps		P 53	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Menuiserie	Joint entre menuiserie et façade		P 54	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Façade	Enduit rebouchage façade		P 55	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Façade	Enduit façade		P 56	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Mur	Enduit mur + peinture		P 57	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Plafond	Enduit plafond + peinture		P 58	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Sol	Sol souple gris		P 59	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Sol	Ragréage divers + colles diverses		P 60	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Sol	Dalle béton + ragréage		P 61	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Menuiserie	Joint vitrier noir		P 62	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Menuiserie	Joint maçonnerie		P 63	Absence d'amiante
R+1 Bureau	Sol	Ragréage + colle		P 64	Absence d'amiante
R+1 placard	Mur	Colle de plinthe marron		P 65	Absence d'amiante
R+1 placard	Mur	Colle de faïence jaune		P 66	Absence d'amiante
R+1 WC	Conduit	Rebouchage autour conduit		P 67	Absence d'amiante
R+1 Cuisine	Mur	Enduit mur + peinture		P 68	Absence d'amiante
R+1 Cuisine	Plafond	Enduit plafond + peinture		P 69	Absence d'amiante
R+1 Cuisine	Mur	Calicot + enduit + placo		P 70	Absence d'amiante
R+ 1 Hall	Mur	Enduit mur + peinture		P 71	Absence d'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

R+ 1 Hall	Mur	Calicot + Enduit + peinture + placo		P 72	Absence d'amiante
Gaine technique escalier	Mur	Enduit mur		P 73	Absence d'amiante
R+ 1 Hall	Plafond	Enduit + plâtre + fibre plafond		P 74	Absence d'amiante
R+ 1 Hall	Menuiserie	Joint vitrier noir		P 75	Absence d'amiante
R+ 1 Hall	Mur	Enduit mur + peinture		P 76	Absence d'amiante
R+ 1 local RIA	Mur	Enduit mur RIA		P 77	Absence d'amiante
R+ 1 local RIA	Mur	Couvre joint dilatation polystyrène - R+ 1 local RIA		P 78	Absence d'amiante
R+ 1 local RIA	Sol	Colle de carrelage marbre + ragréage - R+ 1 local RIA		P 79	Absence d'amiante
R+ 1 Hall	Mur	Colle de plinthe marbre - R+ 1 Hall		P 81	Absence d'amiante
Dégagement accès cinéma R+1	Mur	Enduit mur + peinture -		P 82	Absence d'amiante
Dégagement accès cinéma R+1	Sol	Moquette + colle - Dégagement accès cinéma R+1		P 83	Absence d'amiante
Dégagement accès cinéma R+1	Mur	Enduit mur + peinture + toile de verre		P 86	Absence d'amiante
Dégagement accès cinéma R+1	Mur	Enduit + placo + calicot + peinture		P 87	Absence d'amiante
Dégagement accès cinéma R+1	Sol	Plancher bois + colle		P 88	Absence d'amiante
Dégagement accès cinéma R+1	Plafond	Enduit plafond + peinture + fibres		P 89	Absence d'amiante
Salle réunion R+1	Sol	Dalles de sol noire + colle		P 90	Absence d'amiante
Salle réunion R+1	Sol	Ragréage + colle		P 91	Absence d'amiante
Salle réunion R+1	Mur	Enduit rebouchage		P 92	Absence d'amiante
R+1 Cuisine	Mur	Colle de plinthe marron		P 93	Absence d'amiante
R+1 Cuisine	Sol	Colle de carrelage marron + ragréage		P 94	Absence d'amiante
Sanitaires R+1	Mur	Enduit mur + peinture		P 95	Absence d'amiante
Sanitaires R+1	Plafond	Enduit plafond + peinture		P 96	Absence d'amiante
Sanitaires R+1	Mur	Colle de faïence jaune		P 97	Absence d'amiante
Sanitaires R+1	Sol	Colle de carrelage marron		P 98	Absence d'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Archives R+1	Mur	Colle de plinthes peintes en gris		P 99	Absence d'amiante
Salle de projection R+1	Sol	Dalles de sol planché technique		P 100	Absence d'amiante
Salle de projection R+1	Mur	Calicot + enduit + peinture		P 101	Absence d'amiante
Salle de projection R+1	Plafond	Enduit plafond + peinture		P 102	Absence d'amiante
R+1 Archives	Sol	Sol souple gris + colle + ragréage		P 103	Absence d'amiante
R+1 Archives	Sol	Colle de carrelage + ragréage sous sol souple		P 104	Absence d'amiante
R+1 Archives	Sol	Sol souple gris partie surélevée		P 105	Absence d'amiante
R+1 Archives	Sol	Ragréage rose s+ colle sous sol souple gris		P 106	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Calicot + enduit + placo		P 107	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Plafond	Faux plafond		P 108	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Enduit mur + peinture		P 109	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Evier	Plaque noire sous évier		P 110	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Calicot + enduit + placo		P 111	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Colle de plinthe marbre		P 112	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Sol	Colle de carrelage marbre + ragréage		P 113	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Enduit mur + peinture+ béton		P 114	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Conduit	Calorifuge gaine de ventilation		P 115	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Sol	Matériau gris compact sur béton		P 116	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Conduit	Etanchéité autour de conduit		P 117	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Sol	Sol béton + peinture + ragréage		P 118	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Enduit mur RIA		P 119	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Enduit mur + peinture		P 120	Absence d'amiante
Réserve (RDC)	Mur	Enduit rebouchage		P 121	Absence d'amiante
Toiture	Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert		P 122	Absence d'amiante
Toiture	Toiture	Isolant		P 123	Absence d'amiante
Toiture	Toiture	Pare vapeur		P 124	Absence d'amiante
Toiture	Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert		P 125	Absence d'amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant travaux

Toiture	Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux calandrite		P 126	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Isolant + bitume		P 127	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert		P 128	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Isolant + bitume		P 129	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Pare vapeur		P 130	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Revêtement d'étanchéité bitumineux vert		P 131	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Isolant		P 132	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Pare vapeur		P 133	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Calorifuge		P 134	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Calandrite + enduit cheminée		P 135	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Mastic blanc		P 136	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Mastic gris		P 137	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Joint dilatation		P 138	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Enduit acrotère		P 139	Absence d'amiante	
Toiture	Toiture	Calandrite acrotère		P 140	Absence d'amiante	

Observations : Les locaux sont occupés et meublés le jour de la visite. Certains sondages et prélèvements destructifs n'ont pas pu être réalisés en présence d'occupants. Le prélèvement 23 montre une présence d'amiante avérée au sein de l'enduit avec peinture. Etant donné que ce prélèvement est le seul amiante sur ce type de matériau, une contre analyse a été effectuée par le laboratoire ITGA et confirme la présence d'amiante dans l'échantillon. Nous en concluons donc que de l'amiante est présent de façon hétérogène dans les enduits avec peintures sur support béton dans l'ensemble du bâtiment.

Cachet de l'opérateur

DEKRA Industrial SAS
SAS au capital de € 820 320 € - RCS Limoges 431 289 834
Assistance - Diagnostic - Performance
58, avenue du Labé - ZA Les Paluds 2
13400 AUBAGNE
Tél: 04 42 04 99 81 - Fax 04 42 04 99 27

Date de visite et d'établissement de l'état

Visites effectuées le : 09/07/2018, 16/07/2018,
23/07/2018, 30/07/2018
par : Thomas DEVENOGES
Rapport édité le : 22/08/2018
à : AUBAGNE



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

5. Attestation sur l'honneur

Je, soussigné Thomas DEVENOGES, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance.



Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

6. Attestation d'assurance



ATTESTATION D'ASSURANCE 2018

DEKRA « Diagnostics Amiante »

AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société Anonyme de droit Français, régie par le Code des Assurances, au capital de EUR 190.069.080, dont le siège social est situé 4, rue Jules Lefebvre 75426 Paris Cedex 9, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 399 227 354, atteste que la société :

Nom : DEKRA Industrial SAS

Adresse : P.A Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill - CS 70308- 87008 LIMOGES Cedex

bénéficie des garanties des contrats d'assurance :

- **RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE n° XFR0050627LI**

- **RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT n° XFR0048625FI**

couvrant les sociétés Dekra Industrial SAS et Dekra Industrial Holding SAS.

Les activités garanties par ces contrats sont notamment les suivantes :

Mission « Diagnostics de présence d'amiante dans les bâtiments, assistance technique amiante, mesures d'empoussièrement d'amiante, coordination SPS lors de chantiers de désamiantage ».

Les sommes assurées au titre de ces deux contrats sont les suivantes :

RESPONSABILITE CIVILE IMPUTABLE AUX « MISSIONS » (RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE)

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus : **8 000 000 Euros** par sinistre et par année d'assurance

Dommages immatériels non consécutifs : **4 000 000 Euros** par sinistre et par année d'assurance

Frais de prévention de nouvelles études : **76 225 Euros** par sinistre et par année d'assurance

FRANCHISE A DEDUIRE DU REGLEMENT DE TOUT SINISTRE

150 000 Euros par sinistre

Validité de cette attestation :

Cette attestation est délivrée à titre d'information et de preuve de l'existence des contrats d'assurance. Elle ne peut en aucune manière engager l'assureur au-delà des conditions, limitations et exclusions des contrats. Cette attestation est valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Fait à Paris, le 11 décembre 2017

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

7. Certificat de compétences



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 2697 Version 004

Je soussigné, **Philippe TROYAUX**, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur DEVNOGES Thomas

Est considéré selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 18/09/2017 - Date d'expiration : 17/09/2022
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 18/09/2017 - Date d'expiration : 17/09/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 20/04/2014 - Date d'expiration : 28/04/2019
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 18/10/2016 - Date d'expiration : 18/10/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce qui de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 06/10/2017.

* Amiante sans mention : les diagnostics immobiliers réalisés en la forme de ces diagnostics ne sont pas à l'abri d'un risque d'exposition à l'amiante. Les diagnostics immobiliers réalisés en la forme de ces diagnostics ne sont pas à l'abri d'un risque d'exposition à l'amiante.

** Amiante avec mention : les diagnostics immobiliers réalisés en la forme de ces diagnostics ne sont pas à l'abri d'un risque d'exposition à l'amiante. Les diagnostics immobiliers réalisés en la forme de ces diagnostics ne sont pas à l'abri d'un risque d'exposition à l'amiante.

Le certificat est délivré par I.Cert, organisme de certification indépendant des pouvoirs publics, agréé par le Ministère de l'Énergie, de la Mer et du Climat, sous le régime de l'agrément des organismes de certification.


Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux

8. Annexes

Résultats d'analyses



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13776 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13776
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_1
Echantillon	P 01 - Béton sol + peinture - Local clim RDC
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'autorisation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13777 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13777
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_2
Echantillon	P 02 - Enduit mur + peinture - Local clim RDC
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul, derrière paratexte et notice du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA L&I rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYRELH
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13778 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13778
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_3
Echantillon	P 03 - Enduit plafond + peinture - Local clim RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et sous le contrôle, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DFA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13779 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13779
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_4
Echantillon	P 04 - Isolant gaine ventilation - Local clim RDC
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Papier bitumé avec couche d'aluminium

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 27/07/2018	Amiante non détecté		2
▶ Papier bitumé avec couche d'aluminium	META le 27/07/2018	Amiante non détecté		2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Toute demande partielle et/ou de choix des échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 184 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13780 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13780
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_5
Echantillon	P 05 - Mastic gaine de ventilation - Local clim RDC
Description ITGA	Matériau compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 104 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13781 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13781
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_6
Echantillon	P 06 - Support socle conduit échappement - Local clim RDC
Description ITGA	Matériau noir en mousse / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau noir en mousse + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Tous droits réservés. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13782 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13782
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_7
Echantillon	P 07 - Béton sol - Extérieur
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et a priori du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepar - B31 E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13783 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13783
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_8
Echantillon	P 08 - Enrobé - Extérieur
Description ITGA	Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 / Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 2 + agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 3	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Tous droits de reproduction et de diffusion des échantillons sont réservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13784 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13784
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_9
Echantillon	P 09 - Enduit façade 1 - Extérieur
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact belge / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + matériau compact belge + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf dérogation particulière et en cas de contrôle, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13785 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13785
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_10
Echantillon	P 10 - Enduit façade 2 - Extérieur
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris en vrac	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et en cas de besoin, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13786 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13786
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_11
Echantillon	P 11 - Enduit façade 3 - Extérieur
Description ITGA	Enduit compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris	META le 26/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artemare - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13787 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13787
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_12
Echantillon	P 12 - Enduit façade soubassement - Extérieur
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Toute demande particulière et celle du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DIFA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B3t E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'attribution du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13788 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13788
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_13
Echantillon	P 13 - Joint de maçonnerie porte - Local électrique RDC
Description ITGA	Matériau gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau gris en vrac + peinture non séparable	META le 26/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence d'un laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13789 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13789
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (COP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_14
Echantillon	P 14 - Enduit mur 1 - Local électrique RDC
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire
Sous réserve particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13790 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13790
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_15
Echantillon	P 15 - Enduit mur 2 - Local électrique RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13791 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13791
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (COP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_16
Echantillon	P 16 - Enduit plafond - Local électrique RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 26/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Toute demande partielle et/ou de choix des échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DFA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30017 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13792 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13792
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_17
Echantillon	P 17 - Plaque plane fibres-ciment caillébotis - Local électrique RDC
Description ITGA	Fibrociment gris avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Fibrociment gris avec fibres visibles	MOLP le 27/07/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUX
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13793 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13793
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_18
Echantillon	P 18 - Enduit rebouchage - Local électrique RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	...	2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale) : Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13794 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13794
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_19
Echantillon	P 19 - Enduit gouttelette + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demandé particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUHL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13795 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13795
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_20
Echantillon	P 20 - Cloison bois RIA + enduit et peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Bois aggloméré / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Bois aggloméré + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul document partiellement et énoncé du choix des échantillons, sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - B3t E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42.12.11 20
Fax : 04.42.26.49.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais et/ou couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13796 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13796
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_21
Echantillon	P 21 - Peinture conduit ventilation - Galerie RDC
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que vous lui ferez intégrer : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire
Sauf demande particulière et en cas de choc, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans

DFA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUILL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13797 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13797
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_22
Echantillon	P 22 - Calicot + enduit + placo - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à l'exception du chiffrage, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DIA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13798 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13798
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_23
Echantillon	P 23 - Enduit plafond + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit compact gris / Matériau compact blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris + matériau compact blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale ; le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13799 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13799
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_24
Echantillon	P 24 - Enduit poutre + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul document partiellement et l'usage du client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B31 E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13800 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse :

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13800
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_25
Echantillon	P 25 - Colle de plinthe marbre - Galerie RDC
Description ITGA	Colle beige / Peinture en faible quantité / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + peinture en faible quantité non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

(à reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale) ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire
Sauf demande particulière et à l'iso du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13801 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13801
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_26
Echantillon	P 26 - Colle de carrelage marbre + ragréage - Galerie RDC
Description ITGA	Colle grise / Carrelage / Joint cassant blanc / Mousse blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage + joint cassant blanc non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Mousse blanche	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13802 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13802
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_27
Echantillon	P 27 - Rebouchage sol - Galerie RDC
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau compact gris hétérogène	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous la forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - Bât F - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUHL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13803 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13803
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_28
Echantillon	P 28 - Enduit mur + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de choc, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 12 11 20

Fax : 04 42 26 69 58

www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13804 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13804
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_29
Echantillon	P 29 - Bois plafond + toile fibreuse + peinture + enduit - Galerie RDC
Description ITGA	Bois en lamelles / Peintures multiples avec couche en toile

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Bois en lamelles + peintures multiples avec couche en toile non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13805 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13805
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_30
Echantillon	P 30 - Calicot + enduit + placo - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essais n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en ce cas du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - B3c F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13806 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Cliant :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13806
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_31
Echantillon	P 31 - Moquette - Galerie RDC
Description ITGA	Moquette noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Moquette noire	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à l'iso du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13807 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13807
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_32
Echantillon	P 32 - Enduit goutelette + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul document partiellement et en cas de choix des échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DITA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13808 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13808
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_33
Echantillon	P 33 - Enduit plafond gouttelette + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et à l'issue du choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYRELHI
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13809 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13809
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_34
Echantillon	P 34 - Coffrage estrade panneaux fibreux - Galerie RDC
Description ITGA	Bois sous forme de fibres / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Bois sous forme de fibres + peinture blanche non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

L'approbation de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et d'accord du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les résultats pendant 2 ans.


DIA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B3t E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13810 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13810
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_35
Echantillon	P 35 - Enduit mur lissé + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale : le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYRELH
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole.

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13811 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13811
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_36
Echantillon	P 36 - Couvre joint de dilatation - Galerie RDC
Description ITGA	Matériau compact gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris	META le 27/07/2018	Amiante non détecté		1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et sous le choix du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les aspects pendant 2 ans.


DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUHL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 49 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13812 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13812
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_37
Echantillon	P 37 - Moquette - Galerie RDC
Description ITGA	Moquette noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysee	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Moquette noire	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à titre de cherté, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13813 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13813
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_38
Echantillon	P 38 - Calicot + enduit + placo - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Tous droits réservés et l'usage du chèque des échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artépart - B31 E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 12 11 20

Fax : 04 42 26 49 58

www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests d'essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13814 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13814
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_39
Echantillon	P 39 - Colle de plinthe marbre - Galerie RDC
Description ITGA	Colle blanche / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA L04 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais et/ou couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13815 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13815
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_40
Echantillon	P 40 - Plaque aggloméré bois - Galerie RDC
Description ITGA	Bois aggloméré / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Bois aggloméré + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai sans autorisation que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B3t E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13816 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13816
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_41
Echantillon	P 41 - Plaque cloison fibreuse - Galerie RDC
Description ITGA	Bois sous forme de fibres / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Bois sous forme de fibres + peinture blanche non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul document partiellement et en noir et blanc, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13817 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13817
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_42
Echantillon	P 42 - Calicot + enduit + placo + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière reçue du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 1a4 rev. 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MFYREUIL

Tél : 04 42 12 11 20

Fax : 04 42 26 49 58

www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13818 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13818
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_43
Echantillon	P 43 - Enduit mur + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparr - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13819 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13819
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_44
Echantillon	P 44 - Plaque bois menuiserie + peinture - Galerie RDC
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc / Bois aggloméré / Peintures multiples

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau plâtreux blanc + bois aggloméré + peintures multiples non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et celle du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev. 12

Page 1 / 2

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - BSt E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13820 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13820
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_45
Echantillon	P 45 - Plâtre + Enduit + fibre plafond - Hall d'entrée
Description ITGA	Enduit plâtré blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtré blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à l'exception du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13821 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13821
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_46
Echantillon	P 46 - Enduit mur + peinture - Hall d'entrée
Description ITGA	Enduit compact beige / Matériau gris en faible quantité / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact beige + matériau gris en faible quantité + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire -
Sauf demande particulière et à l'insu du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev. 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B31 E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42.12.11 20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13822 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Cliant :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13822
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Cliant :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_47
Echantillon	P 47 - Enduit mur + peinture - Hall d'entrée
Description ITGA	Enduit plâtreux beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux beige + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale) Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYRELHI
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13823 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13823
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_48
Echantillon	P 48 - Enduit mur + peinture - Hall d'entrée
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DIA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests et essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13824 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13824
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_49
Echantillon	P 49 - Calicot + enduit + peinture + placo - Hall d'entrée
Description ITGA	Enduit plâtré blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtré blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté		1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sur demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUILL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13825 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13825
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_50
Echantillon	P 50 - Colle de plinthe marbre - Hall d'entrée
Description ITGA	Colle beige / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les copies pendant 2 ans.

DTA 184 rev. 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYRELH
Tél : 04 42.12.11.20
Fax : 04 42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13826 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13826
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_51
Echantillon	P 51 - Joint vitrier noir - Galerie RDC
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	3

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande parcellaire et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DITA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13827 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13827
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_52
Echantillon	P 52 - Mousse expansive joint vitre - Galerie RDC
Description ITGA	Matériau marron en mousse / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau marron en mousse + peinture	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-13828 EN DATE DU 27/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13028
Echantillon ITGA : IT041807-13828
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain - Partie 1 18-06-012362_53
Echantillon	P 53 - Joint garde corps - R+1 Bureau
Description ITGA	Matériau souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylène MATTEI - Analyse

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à l'exception du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14345 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14345
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_54
Echantillon	P 54 - Joint entre menuiserie et façade - R+1 Bureau
Description ITGA	Matériau souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple gris	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire)
Sauf demande particulière et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans

DTA 104 rev. 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUHL

Tél : 04 42 12 11 20

Fax : 04 42 26 69 58

www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14346 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14346
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_55
Echantillon	P 55 - Enduit rebouchage façade - R+1 Bureau
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit gris en vrac	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et si nécessaire, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 104 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14347 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14347
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_56
Echantillon	P 56 - Enduit façade - R+1 Bureau
Description ITGA	Enduit gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit gris en vrac	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du Laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests et essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14348 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14348
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_57
Echantillon	P 57 - Enduit mur + peinture - R+1 Bureau
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 104 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14349 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14349
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_58
Echantillon	P 58 - Enduit plafond + peinture - R+1 Bureau
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests et essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14350 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14350
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_59
Echantillon	P 59 - Sol souple gris - R+1 Bureau
Description ITGA	Revêtement souple marron / Peinture en faible quantité / Matériau souple blanc

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple marron + peinture en faible quantité + matériau souple blanc non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demandeur particulier et en cas de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

D1A L64 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYRELLH
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14351 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14351
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_60
Echantillon	P 60 - Ragrée divers + colles diverses - R+1 Bureau
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée gris / Ragrée rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragrée gris + ragrée rose non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire
Sauf demande particulière et en cas de cherté, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans


DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012
13590 MEYREUHL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14352 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14352
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_61
Echantillon	P 61 - Dalle béton + ragréage - R+1 Bureau
Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau compact gris hétérogène

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris + matériau compact gris hétérogène non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
En cas de demande particulière et (en cas de doute), les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUILL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 24 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14353 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14353
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_62
Echantillon	P 62 - Joint vitrier noir - R+1 Bureau
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple noir	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUHL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14354 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14354
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_63
Echantillon	P 63 - Joint maçonnerie - R+1 Bureau
Description ITGA	Matériau compact gris / Matériau blanc en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris + matériau blanc en faible quantité non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteport - B3t E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14355 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Cliant :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14355
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_64
Echantillon	P 64 - Ragréage + colle - R+1 Bureau
Description ITGA	Colle polymère jaune avec couche en mousse / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris / Ragréage rose

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune avec couche en mousse + colle polymère jaune + ragréage gris + ragréage rose non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Revêtement souple gris	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire -
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 3 ans)

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14356 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14356
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_65
Echantillon	P 65 - Colle de plinthe marron - R+1 placard
Description ITGA	Colle blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Colle blanche	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à l'exception des échantillons, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14357 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14357
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_66
Echantillon	P 66 - Colle de faïence jaune - R+1 placard
Description ITGA	Colle blanche / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : P

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14358 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14358
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_67
Echantillon	P 67 - Rebouchage autour conduit - R+1 WC
Description ITGA	Matériau compact blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
P Matériau compact blanc + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et l'usage du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 1d4 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14359 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14359
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06 012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06 012362_68
Echantillon	P 68 - Enduit mur + peinture - R+1 Cuisine
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev.12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14360 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14360
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_69
Echantillon	P 69 - Enduit plafond + peinture - R+1 Cuisine
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement, sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 3 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14361 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14361
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_70
Echantillon	P 70 - Calicot + enduit + placo - R+1 Cuisine
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysee	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc avec couche cartonnée + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et créée du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev. 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYRELH
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14362 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14362
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_71
Echantillon	P 71 - Enduit mur + peinture - R+ 1 Hall
Description ITGA	Enduit compact beige / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact beige + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - R3t E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14364 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14364
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_72
Echantillon	P 72 - Callcot + Enduit + peinture + placo - R+ 1 Hall
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture + papier non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DFA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14365 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14365
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_73
Echantillon	P 73 - Enduit mur - Gaine technique escalier
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul dossier particulier et émis du client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14366 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14366
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_74
Echantillon	P 74 - Enduit + plâtre + fibre plafond - R+1 Hall
Description ITGA	Enduit plâtré blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtré blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 1.64 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - B3t E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14367 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14367
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_75
Echantillon	P 75 - Joint vitrier noir - R+ 1 Hall
Description ITGA	Matériau souple noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple noir	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14369 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14369
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_76
Echantillon	P 76 - Enduit mur + peinture - R+ 1 Hall
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Toute demande particulière et mise du choix des échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev. 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artemis - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -

13590 MEYREUIL

Tél : 04 42 12 11 20

Fax : 04 42 26 69 58

www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14370 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14370
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_77
Echantillon	P 77 - Enduit mur RIA - R+ 1 local RIA
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté		1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


ITA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepar - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14371 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14371
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_78
Echantillon	P 78 - Couvre joint dilatation polystyrène - R+ 1 local RIA
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) / Matériau plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Polystyrène expansé (billes) + matériau plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DIA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14372 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14372
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_79
Echantillon	P 79 - Colle de carrelage marbre + ragréage - R+ 1 local RIA
Description ITGA	Matériau compact blanc hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact blanc hétérogène + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA t04 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14373 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14373
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_80
Echantillon	P 80 - Plaque plane amiante-ciment plafond - R+ 1 local R1A
Description ITGA	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	MOLP le 27/07/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière reçue du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev. 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B3r E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04.42.26.69.58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14374 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14374
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_81
Echantillon	P 81 - Colle de plinthe marbre - R+ 1 Hall
Description ITGA	Colle beige / Matériau compact gris / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + matériau compact gris non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale : le rapport ne doit pas être reproduit partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Seul demandeur particulier et à titre de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 1a4 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arreparc - Bât F - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 24 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'attribution du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14375 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58. Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14375
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_82
Echantillon	P 82 - Enduit mur + peinture - Dégagement accès cinéma R+1
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Toute demande particulière et celle des clients, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14376 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14376
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_83
Echantillon	P 83 - Moquette + colle - Dégagement accès cinéma R+2
Description ITGA	Moquette noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Moquette noire	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans)

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14377 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14377
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_84
Echantillon	P 84 - Revêtement de sol noir + colle - Dégagement accès cinéma R+3
Description ITGA	Dalle dure cassante noire

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Dalle dure cassante noire	META le 30/07/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de cherté, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev. 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - B3r E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14378 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14378
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_85
Echantillon	P 85 - Ragréage + colle noire - Dégagement accès cinéma R+4
Description ITGA	Colle polymère noire / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère noire	META le 30/07/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysotile	2
▶ Ragréage gris	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement. Toute réimpression du laboratoire sans demande particulière et sans avis du client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14379 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14379
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_86
Echantillon	P B6 - Enduit mur + peinture + toile de verre - Dégagement accès cinéma R+5
Description ITGA	Enduit compact gris en vrac / Toile fibreuse blanche / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris en vrac + toile fibreuse blanche + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14380 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14380
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_87
Echantillon	P 87 - Enduit + placo + calicot + peinture - Dégagement accès cinéma R+6
Description ITGA	Enduit plâtré blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtré blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14381 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14381
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_88
Echantillon	P 88 - Plancher bois + colle - Dégagement accès cinéma R+7
Description ITGA	Bois aggloméré / Colle polymère jaune / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Bois aggloméré + colle polymère jaune + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


ITA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14382 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14382
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_89
Echantillon	P 89 - Enduit plafond + peinture + fibres - Dégagement accès cinéma R+8
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul document particulier et certifié du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14383 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14383
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_90
Echantillon	P 90 - Dalles de sol noire + colle - Salle réunion R+1
Description ITGA	Dalle dure cassante noire / Colle polymère jaune en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Dalle dure cassante noire + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée pour usage interne uniquement ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev. 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14384 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14384
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_91
Echantillon	P 91 - Ragréage + colle - Salle réunion R+2
Description ITGA	Colle polymère jaune / Colle polymère noire en faible quantité / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + colle polymère noire en faible quantité non séparable + ragréage gris non séparable	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 104 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUHL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14385 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14385
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06 012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06 012362_92
Echantillon	P 92 - Enduit rebouchage - Salle réunion R+3
Description ITGA	Enduit plâtré blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtré blanc + peinture non séparable	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DIA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14386 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14386
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_93
Echantillon	P 93 - Colle de plinthe marron - R+1 Cuisine
Description ITGA	Colle blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DFA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUR
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14387 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14387
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_94
Echantillon	P 94 - Colle de carrelage marron + ragréage - R+1 Cuisine
Description ITGA	Colle grise hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle grise hétérogène	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

L'approbation de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et sous le contrôle des échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 49 58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14388 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14388
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_95
Echantillon	P 95 - Enduit mur + peinture - Sanitaires R+1
Description ITGA	Enduit plâtré blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtré blanc en vrac + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14389 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14389
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_96
Echantillon	P 96 - Enduit plafond + peinture - Sanitaires R+2
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et verse du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DFA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14390 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14390
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_97
Echantillon	P 97 - Colle de faïence jaune - Sanitaires R+3
Description ITGA	Colle beige / Couche plâtrée blanche / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige + couche plâtrée blanche non séparable	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement, sans l'approbation du laboratoire. Seul le demandeur patrouillera et tiendra du client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14391 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14391
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_98
Echantillon	P 98 - Colle de carrelage marron - Sanitaires R+4
Description ITGA	Colle blanche en vrac hétérogène / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche en vrac hétérogène	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire
Sauf demande particulière et si l'avis du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans


DTA 104 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14392 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14392
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_99
Echantillon	P 99 - Colle de plinthes peintes en gris - Archives R+1
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Carrelage en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche en vrac	META le 28/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage en vrac	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : le rapport ne doit pas être reproduit partiellement, sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - B31 E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14393 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse.

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14393
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_100
Echantillon	P 100 - Dalles de sol plancher technique - Salle de projection R+1
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Bois aggloméré

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple gris	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune + bois aggloméré non séparable	META le 27/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de chant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYRELLH
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14394 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14394
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_101
Echantillon	P 101 - Calkot + enduit + peinture - Salle de projection R+2
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture / Papier

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc + peinture + papier non séparable	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Anteparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14395 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14395
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06 012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06 012362_102
Echantillon	P 102 - Enduit plafond + peinture - Salle de projection R+3
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc + peinture non séparable	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en accord du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les résultats pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B3t E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14396 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14396
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_103
Echantillon	P 103 - Sol souple gris + colle + ragréage - R+1 Archives
Description ITGA	Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Revêtement souple gris	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Colle polymère jaune + ragréage gris non séparable	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en l'absence de contestation, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14397 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14397
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_104
Echantillon	P 104 - Colle de carrelage + ragréage sous sol souple - R+1 Archives
Description ITGA	Colle blanche en vrac / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle blanche en vrac	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests et essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14398 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14398
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_105
Echantillon	P 105 - Sol souple grls partie surélevée - R+1 Archives
Description ITGA	Revêtement souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Revêtement souple gris	META le 30/07/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et en l'absence du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans)

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artéparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 49 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041807-14476 EN DATE DU 30/07/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
5B, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13030
Echantillon ITGA : IT041807-14476
Reçu au laboratoire le : 25/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art contemporain Partie 1 18-06-012362_106
Echantillon	P 106 - Ragrée rose + colle sous sol souple gris - R+1 archives
Description ITGA	Colle polymère jaune / Ragrée rose / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle polymère jaune + ragrée rose + peinture non séparable	META le 30/07/2018	Amiante non détecté		1

Validé par : Mylene VINCI - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 144 rev 12

Page 2 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-208 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-208
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_107
Echantillon	P107 - Calicot + enduit - Réserve
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - B3t F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-209 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-209
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_108
Echantillon	P108 - Faux plafond - Réserve
Description ITGA	Matériau fibreux beige / Peinture blanche

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysee	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux beige	MOLP le 01/08/2018	Amiante non détecté	---	2
▶ Peinture blanche	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous réserve d'intégrer ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Tous droits réservés et ceux du client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artepart - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-210 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-210
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_109
Echantillon	P109 - Enduit mur + peinture - Réserve
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-211 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-211
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_110
Echantillon	P110 - Plaque noire sous évier - Réserve
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec fibres	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECIBAL - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et sous le contrôle des échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans)


DTA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-212 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-212
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_111
Echantillon	P111 - Calkot + enduit + placo - Réserve
Description ITGA	Matériau plâtreux blanc avec couche en papier / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau plâtreux blanc avec couche en papier + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHEBAL - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale) : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYRELHL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-213 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-213
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_112
Echantillon	P112 - Colle de plinthe marbre + ragréage - Réserve
Description ITGA	Colle beige avec couche en papier / Peinture / Carrelage

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige avec couche en papier + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste

(2) reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire ;
Sauf demande particulière et si ce du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans


DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-214 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-214
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_113
Echantillon	P113 - Colle de carrelage marbre + ragréage - Réserve
Description ITGA	Colle beige en vrac / Couche plâtrée blanche / Carrelage / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Colle beige en vrac + couche plâtrée blanche non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Carrelage + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-215 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-215
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_114
Echantillon	P114 - Enduit mur + peinture + béton - Réserve
Description ITGA	Enduit compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHEBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artépart - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42.12.11.20
Fax : 04 42.26.69.58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-216 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-216
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_115
Echantillon	P115 - Calorifuge gaine de ventilation - Réserve
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Matériau souple gris

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - appendice 2)
- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analyisée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune	MOLP le 01/08/2018	Amiante non détecté	---	2
▶ Matériau souple gris	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 Rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-217 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-217
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_116
Echantillon	P116 - Matériau gris compact sur béton - Réserve
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté		1

Validé par : Karim MECHEBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.


DFA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-218 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Cliant :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-218
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Cliant :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_117
Echantillon	P117 - Etanchéité autour de conduit - Réserve
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à l'exception du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DFA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - R&T E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-219 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-219
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_118
Echantillon	P118 - Sol béton + peinture + ragréage - Réserve
Description ITGA	Matériau compact gris hétérogène / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau compact gris hétérogène + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECHEBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire
Seul demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans

DIA 144 rev. 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-220 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-220
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_119
Echantillon	P119 - Enduit mur RIA - Réserve
Description ITGA	Enduit plâtré beige et gris en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtré beige et gris en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste

(La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et en l'absence du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.)

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-221 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-221
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_120
Echantillon	P120 - Enduit mur + peinture - Réserve
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECIBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et sous le choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - BSt E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-222 EN DATE DU 02/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-13365
Echantillon ITGA : IT041808-222
Reçu au laboratoire le : 31/07/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'Art Contemporain Partie 2 18-06-012362_121
Echantillon	P121 - Enduit de rebouchage - Réserve
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable	META le 02/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Karim MECBAL - Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de contestation, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8593 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8593
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_122
Echantillon	P122 - Revêtement d'étanchéité bitumineux vert - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poissières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - Bât F - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais et/ou contrôles par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8594 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8594
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_123
Echantillon	P123 - Isolant - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau gris en vrac avec fibres / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
► Matériau gris en vrac avec fibres + peinture non séparable	META le 17/08/2018	Amiante non détecté	---	2

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arterparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYRELHI
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8595 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8595
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_124
Echantillon	P124 - Pare vapeur - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Matériau beige

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir + matériau beige non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests et essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8596 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8596
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_125
Echantillon	P125 - Revêtement d'étanchéité bitumineux vert - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons et aluminium avec fibres	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DFA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8597 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8597
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_126
Echantillon	P126 - Revêtement d'étanchéité bitumineux calandrite - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale : ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul document partiellement et en cas de choix, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B3t E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° ITO41808-8598 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : ITO418-14055
Echantillon ITGA : ITO41808-8598
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_127
Echantillon	P127 - Isolant + bitume - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau fibreux gris avec couche bitumineuse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau fibreux gris avec couche bitumineuse	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et ainsé du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8599 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8599
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (COP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_128
Echantillon	P128 - Revêtement d'étanchéité bitumineux vert - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec gravillons avec fibres / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec gravillons avec fibres + polystyrène expansé (billes) en faible quantité non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B31 E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8600 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8600
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_129
Echantillon	P129 - Isolant + bitume - Toiture - Toiture
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) avec couche bitumineuse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Polystyrène expansé (billes) avec couche bitumineuse	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les tests essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8601 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8601
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_130
Echantillon	P130 - Pare vapeur - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Matériau beige en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir + matériau beige en faible quantité non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8602 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8602
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_131
Echantillon	P131 - Revêtement d'étanchéité bitumineux vert - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir / Polystyrène expansé (billes) en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau bitumineux noir + polystyrène expansé (billes) en faible quantité non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de La Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MFYRELHI
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8603 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8603
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_132
Echantillon	P132 - Isolant - Toiture - Toiture
Description ITGA	Polystyrène expansé (billes) avec couche bitumineuse

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Polystyrène expansé (billes) avec couche bitumineuse	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	...	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul document partiellement et à l'usage du client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DFA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât F - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8604 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8604
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_133
Echantillon	P133 - Pare vapeur - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de doute, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 1a4 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8605 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8605
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_134
Echantillon	P134 - Calorifuge - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau fibreux jaune / Toile blanche enduite avec couche d'aluminium / Matériau compact gris en faible quantité en vrac / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau fibreux jaune	META le 17/08/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Toile blanche enduite avec couche d'aluminium + matériau compact gris en faible quantité en vrac non séparable + peinture non séparable	META le 17/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

(La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée dans sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire)
Toute demande particulière s'adresse au client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans

DFA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B3E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8606 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8606
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_135
Echantillon	P135 - Calandrite + enduit cheminée - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium / Enduit compact gris en vrac

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium + enduit compact gris en vrac non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée que sous la forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et à l'exception du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 144 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les essais et essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° ITO41808-8607 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : ITO418-14055
Echantillon ITGA : ITO41808-8607
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_136
Echantillon	P136 - Mastic blanc - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau souple gris / Peinture / Matériau gris en faible quantité

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysee	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul document partiellement et sans le client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DIFA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8608 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industriel SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8608
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_137
Echantillon	P137 - Mastic gris - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau souple gris avec poussières / Matériau beige et gris en vrac / Matériau bitumineux noir

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Matériau souple gris avec poussières + matériau beige et gris en vrac non séparable + matériau bitumineux noir non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

ITA 144 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

cofrac
Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr
ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8609 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8609
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_138
Echantillon	P138 - Joint dilatation - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau souple gris avec poussières / Peinture / Polystyrène expansé (billes) avec poussières

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau souple gris avec poussières + peinture non séparable	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1
▶ Polystyrène expansé (billes) avec poussières	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai est autorisée sous la forme intégrale - ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Seul document partiellement et émis du client. Les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 1

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Arteparc - B31 E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8610 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8610
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_139
Echantillon	P139 - Enduit acrotère - Toiture - Toiture
Description ITGA	Enduit compact gris / Peinture

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
Enduit compact gris + peinture non séparable	META le 17/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et en cas de client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164 rev 12

Page 1 / 3

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'Amiante avant travaux



Artoparc - Bât E - Route de la Côte d'Azur - CS 30012 -
13590 MEYREUIL
Tél : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT D'ESSAI N° IT041808-8611 EN DATE DU 17/08/2018 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse

Client :

DEKRA Industrial SAS
M. Thomas DEVENOGES
58, Avenue du Labé
ZA Les Paluds 2 - CS 51484
13785 AUBAGNE CEDEX

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0418-14055
Echantillon ITGA : IT041808-8611
Reçu au laboratoire le : 13/08/2018

Réf. Client :

Commande	18-06-012362 (CDP : P014)
Dossier client	Musée d'art contemporain partie 3 18-06-012362_140
Echantillon	P140 - Calandrite acrotère - Toiture - Toiture
Description ITGA	Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres

Préparation :

Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de poussières sur grille de microscope électronique (méthode interne IT 085 ou IT 286)

Technique Analytique :

- Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'amiante	Nb de préparations
▶ Matériau bitumineux noir avec aluminium avec fibres	META le 16/08/2018	Amiante non détecté	---	1

Validé par : Léo DEMOULIN - Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire. Seul demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 184 rev 12

Page 1 / 3